风口滴水等空调故障解决

产品名称	风口滴水等空调故障解决
公司名称	广州市顺成机电工程有限公司
价格	1.00/项
规格参数	品牌:西门子 型号:RAB10.1
公司地址	广州市增城区石滩镇石湖村田心西七巷9号
联系电话	02029036264 13632239025

产品详情

中央空调故障问题

1、靠近门口送风口结露、滴水。

处理方法：a门口安装风帘机，阻挡外气进入室内；b提高送风温度，即提高冷冻水温度；c送风口换成不易结露的材质。

2、吊顶天花送风管结露、滴水。

处理方法：a保温材料厚度不够或密度不够，更换保温材料或增加一层保温材料；b吊顶天花上温度很高，通风降温或加冷气。

3、送风口没有风

处理方法：a送风口调节阀关闭或调节机构失效；b送风机没有开启或皮带轮老化导致静压不足。

4、送风口有风但温度不够低

a供回水管的控制阀门关闭或损坏；b换热管排堵塞或漏水致水量不足；c自动控制阀门没有动作（损坏或咬合部分松动）；d检查温度控制器温度设置是否合理？控制模式是否制冷？单冷型风机盘管经常被人设为送风或制热模式。

5、送风口有风，温度低，但房间空调效果不好

a送风口布置不好，送风口与回风口短路导致冷风没有扩散开来；b新风阀门全开或空调维修门没有关闭导致不能吸走房间热量。

6、有些送风口有风，有些没有

a参照问题3、送风口没有风；b风管设计不合理，导致送风不到。

7、空调设备接水盘溢水

a空调设备安装不当，冷凝水没有顺利流走；b接水盘内灰尘多，滋生细菌，堵塞出水口；c排水管安装不当，没有坡度，排水不出。

8、冷水主机高压保护

a高压保护开关没有复位；b冷却水温太高，检查水流量是否足够，冷却塔风扇运转是否正常；c冷水主机冷凝器污垢严重，影响换热效果，需冲洗冷凝器。

9、冷水主机显示冷水不足

a水流开关损坏或接线有问题；b冷水系统某处漏水导致水量不足；c冷水系统内有空气，需彻底排空。

10、最远末端空调设备制冷效果不好

a水泵扬程不够致末端空调设备冷水不足；b管路设计不合理，压力不平衡致冷水不足；c冷水管内空气集中末端空调内，排空气不彻底。

以上是本公司维修中央空调过程中，经常遇到的问题，现将这些问题公布出来，希望广大中央空调使用单位能减少不必要的麻烦。如有处理不了的问题，欢迎来电联系，共同研究解决。