



。特别是在故障排除不顺利的情况下，搅拌桩混合料失水或硬化增加了再堵管的可能性，给施工带来了许多困难。(1)混合比例不合理。当细骨料和粉煤灰掺量较小时，混合料和易加工性较差。