

石阡 C40伸缩缝 C80伸缩缝 腾达经贸

产品名称	石阡 C40伸缩缝 C80伸缩缝 腾达经贸
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	240.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

石阡 C40伸缩缝 C80伸缩缝 腾达经贸

桥梁伸缩缝破损的原因是什么？

桥梁伸缩缝装置由于设置在梁端构造薄弱的部位，直接承受车辆荷载的反复作用，又多暴露于大自然中，受到各种自然因素的影响，伸缩装置极易损坏。一般来说，引起桥梁伸缩缝破损的原因是设计不周、装置自身问题、后浇压填材料选择不当、施工不合理等因素造成桥梁伸缝不同程度的，因此，伸缩装置是极易损坏，而又难修补的部位。伸缩装置产生破损的原因也是多方面的。

腾达公司总结经验伸缩缝的维护如下：

- 1.结合建筑物日常维护工作，经常对密封胶带中积存的泥沙、石屑等杂物进行清洗，防止伸缩缝装置影响伸缩式橡胶带的伸缩自由度，刺穿密封胶带，造成泄漏现象。
- 2.经常检查墙面两侧接缝处是否有破损或裂缝，造成渗漏。一旦发现应及时修复，以免影响伸缩缝装置与梁、板之间的锚固强度。
- 3.再者检查伸缩缝装置顶面是否平整。如有异常现象，必须进一步检查滑动轴承支架或滑动压缩支架是否损坏。如有损坏，及时更换。设计充分考虑了零件更换的方便，通过实际试验完全可行。发现抛平均位移每个伸缩缝装置缝间不太大，则系统可以及时检查位移控制部件的损伤，当诸如发现损坏，应例行维护期间被替换，由于使用一标尺部件的组件，方便更换。但一般情况下，该设计已考虑到容量控制系统的强度和耐久性可操作性，容易泛起这种现象。
- 5.伸缩缝装置属于钢结构，尽管出厂前经由较好防护处理，但因为受到使用的环境影响，经由一段使用期后，产生锈蚀属于正常现象，这时养护部分应按期重新进行防锈处理，以确保伸缩缝装置使用的耐久性。

好了，以上内容也是腾达公司的经验之谈，仅供参考，如有其它意见可来电咨询，互相借鉴意见，谢谢赏阅！！！！