

荆州玻璃幕墙检测公司速度快效率高

产品名称	荆州玻璃幕墙检测公司速度快效率高
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

为了解某大厦玻璃幕墙的安全及质量状况，特委托我司对其玻璃幕墙检测，为幕墙的正常使用和维护提供技术依据。本次检测内容如下：采用文字、图纸、照片或录像等方法，对幕墙面板、受力构件及连接件的损坏部位、范围和程度进行记录。检查及分析结果在委托方及有关人员配合下，我司分别从外部和内部对检测范围内玻璃幕墙的完损现状进行检查、检测。根据现场检查结果，幕墙完损情况如下：(1)幕墙室外完损检查结果：部分幕墙面板分格处密封胶存在老化和开裂的现象。(2)幕墙室内完损检查结果：1、立柱、横梁等受力构件面层外观良好，无明显变形、错位、松动、损坏等缺陷，表面防腐涂膜基本完好。2、未发现与主体结构相连的预埋件存在松动、脱落现象;转换件与预埋件、连接板之间安装牢固，表面防腐较完整，无破损;连接螺栓无明显锈蚀、松动脱落现象。3、个别开启窗存在启闭不灵活、密封胶条老化、滑槽松动、执手上的螺丝缺失和窗框底部变形的现象。荆州玻璃幕墙检测公司检测结论及建议1.检测结论通过对大厦玻璃幕墙检测，得出以下几点结论：(1荆州玻璃幕墙的面板采用中空钢化玻璃，属于安全玻璃，符合相关规定要求。(2)幕墙室外完损检查结果表明：部分幕墙面板分格处密封胶存在老化和开裂的现象。(3)幕墙室内完损检查结果表明：受力构件基本完好，各主体结构连接节点基本完好;部分开启窗存在启闭不灵活、密封胶条老化、滑槽松动、执手上的螺丝缺失和窗框底部变形的现象。处理建议(1)幕墙局部范围内存在密封胶老化和开裂的现象，为保证幕墙结构气密性、水密性的使用要求，建议对出现上述现象的密封胶进行更换修复处理。(2)个别开启窗存在启闭不灵活、滑槽松动、执手上的螺丝缺失和窗框底部变形的现象，建议对其进行修复或更换处理。(3)根据《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第12.2.2条规定，建议对幕墙工程每隔五年进行一次全面检查。(4)定期做好维护和检查工作，发现问题及时处理。