

混凝土模块式闸阀井

产品名称	混凝土模块式闸阀井
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

混凝土模块式闸阀井，河北雄军建材制造有限公司是混凝土模块，检查井砌块，检查井模块，钢纤维混凝土井盖，检查井盖板，沟盖板，机制路沿石，护坡砖，路面砖，草坪砖，PC砖，护坡框等产品专业水泥制品生产加工的公司，

拥有完整、科学的质量管理体系，河北雄军建材制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联系人：国志雷

混凝土模块式闸阀井，原因分析（1）高程控制有误差。在新建道路中，施工放样不仔细，检查井、雨水井盖框标高偏高或偏低，与路面衔接不平。目前，在施工放线中，大多是砌好了边石后，参照边石的标高横向拉线确定井盖的标高这种方法简便易行，但忽略了道路的纵向坡度，致使实际标高和设计标高有出入。（2）检查井基坑尺寸不符合施工要求。检查井基坑开挖平面尺寸偏小或不规则，以及检查井周围的回填空间太小，夯实机具无法操作等原因，也加剧检查井病害的发生。有的施工人员不严格按施工技术规程和编制的施工组织要求进行施工，偷工减料，人为减少基坑的开挖断面，致使检查井周围的回填空间太小，夯实机具无法操作，甚至连土都填不进去，造成回填不实或虚填，有时候地下障碍的影响造成预留空间过小，这也是造成道路检查井周围下沉的原因之一。（3）检查井砌筑时的质量缺陷。检查井砌筑时，灰缝不饱满，勾缝不严实，也造成检查井出现问题。在配合道路施工升降井壁时，砌筑粗糙且砂浆未达到强度就经受荷载挤压，造成井壁四周砖壁

成松动状态。这样在冬季检查井中的热蒸汽就会沿着上部砖壁的空隙侵入外围土壤和道路结构层内，在冰冻层区形成结晶水，导致检查井冻结，春融时期极易造成检查井周边土壤形成饱和水状况，使井周变形，路面出现病害。（4）检查井周围回填土质较差。检查井周围回填土，通常是按照路基开挖沟槽后的原状土进行回填，回填时，为了节省成本，往往就地取材，对填料不作适当处理，未按照设计图中土质进行回填，回填料质量存在问题等，引起检查井周边下沉。（5）施工流程的影响。随着机械化施工程度的提高，道路基层的施工全部采用机械摊铺。