

集装箱半挂车13米半挂车价格

产品名称	集装箱半挂车13米半挂车价格
公司名称	山东宏冠车辆有限公司
价格	74000.00/辆
规格参数	品牌:齐鲁宏冠牌 产地:山东冠县 国家公告企业:3C认证企业
公司地址	冠县北环路东首
联系电话	18563517166 18563517166

产品详情

齐鲁宏冠牌GHG9400栏板半挂车选装侧面样式,每边开数可选5开扇,6开扇,立柱可选内插和外插,整车栏板选装竖瓦楞,横瓦楞,方管十字花样式.选装前挡板结构.尺寸对应关系:当车长为13000时,1400+6780+1310+1310+2200,当车长为12500时,1350+6500+1310+1310+2030,当车长为12000时,1300+6300+1310+1310+1780.一,ABS:型号:HNABS-4S/2M;二,防护侧后防护材料均采用Q235B,与车身的连接方式为焊接,后下部防护装置的断面尺寸(mm):140×50,离地高度480mm. 集装箱半挂车车底、边板厚度及强度要求较高,为抵抗货物冲击,半挂车自卸车一般选用比普通侧翻型底板厚得多的底板,至少选用底三边二厚,甚至底五边三、底八边六的也很多。挂车半挂车这类型号的立柱一般都是焊死的,要求抗冲击强度较高,配以两段式斜拉杆,斜拉杆需要从立柱上口到穿过底板直接焊接,17米5低平板半挂车这样可以有效地提高抗拉强度,避免升降箱。集装箱半挂车13米半挂车价格 同道追尾前后车责任较大其实有经验的车友从以上图片也可以看出,很明显,仓栅式半挂车在同道内的货车直接撞到后备箱上,所以造成后备箱中间有些弯曲,如果前车在追尾时,后备箱又撞到后备箱,通常适于刮擦或侧撞。半挂车全挂车将后车的惨烈情况再结合起来,很可能是由于大件运输半挂车后车行驶速度太快,没有保持安全的行驶距离,遇到这种事故,一般交警的做法也是看地上是否有明显的刹车印,如果有,那么后车就有可能疲劳驾驶或超速,不能保持安全跟车的距离,这三种原因通常都是导致货载碰撞的主要原因。 大件运输半挂车鱼的鳞状磨损现象:整个胎面就像刀割一样。产生原因:1道路状况,石头路面,地磅;2转向角过大;3钢板销轴瓦严重磨损;4钢板强度下降;5前后垂直壁比不一致;6轮胎质量问题;7牵引盘倾斜过大(转向过度)。