

# 成都派克直流调速器维修 590P励磁报警

产品名称	成都派克直流调速器维修 590P励磁报警
公司名称	雷煜自动化
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

## 产品详情

上海公司地址：上海市青浦区崧泽大道6686号1-207

成都公司地址：四川成都市青白江区清泉大道一段716号

成都派克直流调速器维修 590P励磁报警，成都雷盛达电气设备有限公司专业提供派克直流调速器维修，欧陆直流调速器维修，西门子直流调速器维修，ABB直流调速器维修，590P直流调速器报OVER I TRIP故障维修，派克直流调速器显示FIELD FAILED 维修，590C欧陆直流调速器显示SPEED FEEDBACK 维修，派克直流调速器面板不亮维修，欧陆直流调速器面板不亮维修，西门子/ABB直流调速器面板不亮维修，直流调速器优化不能通过维修，

590+人性化设计的MMI使操作者在各种条件下可设置参数、监视和诊断装置的故障，所有信息均可在两行背光液晶显示器上清晰地以英文（或其它语言）显示出来。此MMI可以实现本地启动/停止、速度给定和转向控制，协助设置调试。MMI可以安装在590+装置上，也可安装在3米以外的控制柜面板上。信息可以通过目录式菜单结构获取并显示出来，无须查找操作手册或参考编码表。

所有功能及显示均可用四个单一功能的按键设置和获取，这种单一功能的按键可以防止操作者混淆功能，产生错误。

### SPEED FEEDBACK 速度反馈报警

速度反馈和电枢电压反馈之间的差值大于“速度反馈报警电平”的值。如

果“弱磁启动”被启动，当在弱磁区域内时，速度反馈小于10%。都会启动报警。报警延迟时间:0.4秒

### ENCODER FAILED 编码器故障 SPEED FBK

SELECT(速度反馈选择)参数设置为ENCODER(编码器)，但是未

安装编码器选件板；在所有应用场合，检查光纤电缆是否损坏、弯曲半径，工作长度；在编码器接线端检查

电缆及其接线情况。

FIELD FAILED 励磁故障 电机励磁电路开路—检查励磁接线并测量磁场电阻；励磁控制器的误操作；在

励磁调节器由交流供电的场合，检查接线FL1和FL2是相线间的电压即L1到FL1，L2到FL2。报警延迟时间：  
0.75

秒。