

电动消防车 凯特能源 南京电动消防车厂家

产品名称	电动消防车 凯特能源 南京电动消防车厂家
公司名称	南京凯特能源技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里工业园聚缘路17号
联系电话	13770935225

产品详情

电动消防车后桥异响哪些原因？电动消防车后桥异响的原因：

- 1、半轴轴承损坏，更换轴承。
- 2、齿轮油油量不够或齿轮油使用时间长，油质变化，加齿轮油或者放调原来的齿轮油，注进说明书规定的新齿轮油和油量。
- 3、后减器损坏、电动消防车漏油，小型电动消防车，我们要及时换后减震器。

电动消防车后桥异响哪些原因？电动消防车后桥异响的原因：

- 1、半轴轴承损坏，更换轴承。
- 2、齿轮油油量不够或齿轮油使用时间长，油质变化，加齿轮油或者放调原来的齿轮油，南京电动消防车厂家，注进说明书规定的新齿轮油和油量。
- 3、后减器损坏、电动消防车漏油，我们要及时换后减震器。

6. 不要将电池深放电。

7. 铅酸电池没有记忆效应，南京电动消防车，充电之前不需要完全放电。

8. 电池每使用一段时间之后就应该及时充电。

9. 如果电池充完电后不能带动负荷，很可能是电池已坏，应该测试。方法见《测试》部分。

% 放电率

100 80 60 40 20 0

0 20 40 60 80 100

% 充电率

10. [注：本条为译者加，资料来源：网上搜索，谨供参考]

电池容量与温度关系：成正比——温度越高，放电容量越大。

$$C_t = C_e * [1 + K(t - 25)]$$

C_t: 温度为 t 时的电池容量，

C_e: 温度为 25 时的电池容量，电动消防车，

怎样保养电动消防车刹车？如何保养电动消防车刹车片？

1、正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片检查一次，不仅要检查剩余的厚度，还要检查蹄片磨损的状态，两边磨损的程度是否一样，回位是否自如等，发现不正常情况必须立即处理。

3、更换时要换原厂备件提供的刹车片，只有这样，才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果很好，磨损很小。

电动消防车-凯特能源-

南京电动消防车厂家由南京凯特能源技术有限公司提供。南京凯特能源技术有限公司是江苏南京,乘用车的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在凯特能源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创凯特能源更加美好的未来。同时本公司还是从事南京电动观光车,南京电动高尔夫车,南京电动巡逻车的厂家,欢迎来电咨询。