## 喀什地区外墙铝塑板厂家

产品名称	喀什地区外墙铝塑板厂家
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	10.00/斤
规格参数	品牌:上海吉祥 型号:2.4米 宽度:1.2米
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

## 产品详情

喀什地区外墙铝塑板厂家 喀什地区外墙铝塑板厂家铝塑板在装修建筑物表面时,板块之间一般都有一定宽度的缝隙。为了美观的需要,一般都要在缝隙中充填黑色的密封胶。在打胶时有些施工人员为了省时的需要,不用纸胶带来保证打胶的整齐、规矩,而是利用铝塑板表面的保护膜作为替代品。由于铝塑板在切割时,保护膜会产生不同程度的撕裂情况,所以用它来做保护胶带的替代品,不可能把胶缝收拾得整整齐齐。

铝塑板复合过程中的常见质量问题及其解决方法

铝塑板常出现的质量问题主要有两个方面,一是涂层质量;二是复合质量。涂层质量问题出现在铝板的 预处理与涂装烤漆加工过程中,而复合质量问题主要是复合工艺中的技术问题与管理问题。这些问题有 的受单一因素的影响,有些是多种因素的影响。铝塑板复合过程中的质量问题主要有板面鼓泡、板面陷 斑、荷叶边和粘结不良下面分别进行分析讨论。

## 板面鼓泡

铝塑板板面鼓泡是芯板挤出时带有颗粒状不熔物,这些不熔物平均直径大到一定程度时,就会凸出芯板的表面上,复合时就会造成板面鼓泡现象。当我们剥开铝板后会发现,在鼓泡的周围有粘结不良的迹象,造成这一迹象的原因是鼓泡处在辊压复合时,鼓泡周围部分的空气不能被完全挤出而夹在板层中间,极薄的空气层阻断了板层的充分黏合所至。这些不熔物有可能是塑料粒子中混入的其他杂质,也有可能是其他塑料粒子的混入,这些塑料的熔点远远高于聚乙烯,在螺筒中不能溶化而被挡在不锈钢丝网片一侧,当聚集到一定程度时会造成挤出背压升高,以致顶破了滤网一同被挤出造成芯板鼓泡。如果不熔物的粒径过大,有可能卡在口模中,使挤出的芯板表面形成较深的印痕,也会造成板面的质量问题。

对于生产薄型塑料板材,采用多层一定数目的不锈钢丝网进行过滤是必要的,对于铝塑芯板可以采用远小于板厚的一定孔径的孔板过滤就不会造成穿破现象,一般就能解决鼓泡问题。