

云南易事特UPS电源EA903H 长效工频 3kva 72v直流电源

产品名称	云南易事特UPS电源EA903H 长效工频 3kva 72v直流电源
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	865.00/台
规格参数	品牌:易事特 型号:EA903H 规格:3kva
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

云南易事特UPS电源EA903H 长效工频 3kva 72v直流电源

第二代EA900系列1KVA20KVA UPS 是易事特公司集新研发成果和应用经验，设计、制造的新一代通用型UPS电源，采用进的DSP数字化控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化。同时为了满足用户的个性化需求，而国内外中小企事业单位以及小型供电环境需求而专门推出的高端小功率在线式UPS电源产品，可为用户的部门级服务器、小型局域网、工作站、工控机、小型设备，及其它小型精密电子仪器提供高可靠电源保护。

应用领域：

中小企业数据机房、金融系统小型网点、工业自动化控制系统、局域网络服务器、通信基站服务器、网吧、商场收银等。

UPS输出精度高、转换时间快，同时造价较高(约为EPS的两倍)，平时能耗大(在线式)，主机寿命较短(8-10年)。

易事特EPS应急电源实在类似于后备式的UPS电源，平时逆变器处于不工作的状态，市电断电时才转向蓄电池工作。一般分歧错误电源进行恒流、恒压处理。通常采用接触器转换，切换时间均为0.1~0.25S。其长处是结构较简朴，造价较低，平时能耗小无噪音，主机寿命长(15-20年)，可适应于电感性、电容性及综合性负载，需要时可实现变频软启动。

易事特UPS电源出现断电警告的时候可能原因1、电源插入时跳闸。2、交流电源接触不良3、电压不稳定，过高，过低或者频率异常4、易事特UPS电源开关损坏，保险丝烧坏。5、电路故障问题处理办法：1、检查插入开关问题2、检查电源线路问题3、电压异常请处理电压问题，或者启动发动机供电4、检查开关是否损坏，检查保险丝5、检查UPS电源回路二、电压电路正常，UPS电源输入正常，断电后负载断电可能原因1、电压不稳，电池处于低压状态2、充电器损坏，电池无法充电3、负载过多，旁路输出4、连接不良，或者未连接5、逆变器损坏，UPS旁路输出处理办法：1、启动发动机充电2、增加稳压器3、检查充电器4、更换电池5、减少负载6、检查电池组链接问题7、检查逆变器问题三、易事特UPS电源无法使用可能原因：1、电池长期放置不用，电压低。2、交流，直流电源未链接好3、开机电路故障4、内部电路损坏，或者电源短路