

电枢欠压 6RA80报警无法复位

产品名称	电枢欠压 6RA80报警无法复位
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

电枢欠压 6RA80报警无法复位

6RA80直流调速开不了机维修，6RA80直流调速反方向不转维修，6RA80速度调不上去维修，起动空开跳维修，开机显示故障不能复位维修，6RA80维修，6RA80整机维修，6RA80烧保险维修，6RA80报励磁故障，速度稳维修，白屏维修，模块炸维修，主板坏维修，电源板烧维修，通讯板不能通讯维修，死机维修，面板黑屏维修，使能不开机维修，西门子6RA80报警F60031维修，西门子6RA80故障F60030维修F60038,F60042,F60052,F60167,F60105,A31418,F60031，F60010F60010电枢回路的熔断器熔断，F60009进线电源频率超过“进线电源频率，F60007电源监控检测出过压，F60006电源监控检测出欠压，F60005励磁回路缺相，F60004电枢回路缺相，F40895 CX32 DRIVE-CLiQ(CU)：循环数据传送故障，F60031设定-实际差值太大，F60035电机堵转，F60036电枢回路/励磁回路中断，F60038电机过速：超出转速阈值，F60042测速机监控检测出异常，F60043 EMF太高，不能进入制动模式，F60050优化过程被内部错误中断，F60056 重要参数未设置，F60057电枢电流检测出错，F60061晶闸管测试发现异常，F60067功率单元温度过高，F60068功率单元的标准值错误，A60080 报警功率单元温度过高，F60104电枢回路的电源电压异常，F60105励磁电流监控检测出励磁回路异常，F60167风扇转速过低，F60204熔断器监控检测出异常，F60267风扇异常，F60300 换向错误，6RA80开机报F60104，F60104(N,A)电枢回路的电源电压异常，F60031，西门子6RA80报F60005故障，西门子6RA70报故障F001电子板电源故障，F004电源电路板缺相故障，F005励磁板故障，F006欠电压故障