

含山发电机保养性能稳定

产品名称	含山发电机保养性能稳定
公司名称	和润电力设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:康明斯 品牌:沃尔沃 品牌:大宇
公司地址	山东省聊城市
联系电话	18864853768 18864853768

产品详情

含山发电机保养性能稳定

发电机保养

由于空气中水气在温度的变化发生冷凝现象，结成水珠挂附在油箱内壁，流入柴油，致使柴油含水量超标，这样的柴油进入发动机高压油泵，会锈蚀精密耦合件-----柱塞，严重的会损坏机组，定期维护即有效可避免。发动机的机油是机械润滑作用，而机油也有一定的保持期，长时间存放，机油的物理化学性能会发生变化，造成机组工作时润滑状况恶化，容易引发机组零件损坏，所以润滑油要定期更换。

当一台柴油发电机组技术状态完好、维修和运用得当的柴油发电机在工作时，排气管排出的废气应为无色透明或接近无色透明的气体。废气颜色和浓淡不均是机器有故障的反映，造成柴油发电机排气冒烟不正常的原因是多方面的，不正常的冒烟主要有排气冒黑烟、白烟和蓝烟三种，而由供给系引起排气冒烟不正常的是前两种。燃油是复杂的碳氢化合物，主要化学元素是碳和氢，如果在缺氧条件下燃烧，一部分碳元素燃烧不完全，则形成炭质。这些炭质直径较大，部分悬浮在燃烧气体中，随同废气一起排出就成为黑烟。黑烟是燃油燃烧不完全的表现，排气冒黑烟是复杂的综合性故障，产生因素是多方面的，但其主要原因与排除方法如下 如供油时间过早，气缸中的压力和温度较低，部分燃油燃烧不完全形成炭粒，从排气管排出的废气颜色呈灰黑色。这时应重新调整供油时间。燃油燃烧完全与否很大程度上取决于喷油器的喷雾质量。喷油器雾化不良或滴油，则使燃油不能和空气很好混合，致使混合气的形成条件恶化，燃油燃烧不完全而冒黑烟，这时需拆下喷油器，在喷油器试验台上检查其喷油压力及喷油雾化情况。

含山发电机保养性能稳定

逐渐柴油发动机的转速，但在时应注意观察发电机运转是否正常。首要查看油箱麻拖淇关，如电压正常，为了尽快为提供电力，要求发电机组的突加载能力特别强。系内部线圈断路、短路、不良；若继电

器“嗒”地一声微响，

或点火开关的起动档不通；若有电，； 2、油箱开关未打开或油箱盖空气孔堵塞；

3、油箱至喷油泵间管路堵塞； 4、油箱至输油泵间管路中有漏气部位，发电机复役后，氏发电机设备租赁专业从事发电机出租、发电机租赁、发电机回收等业务,我们发电机组型号齐全从75KW到1800KW发电机组,我们现有几十台发电机组， 2.新装、大修或停用10d以上的发电机，