

惠东屋面防水施工方案，广东惠州专业防水公司

产品名称	惠东屋面防水施工方案，广东惠州专业防水公司
公司名称	惠州市欧耐克防水装饰有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:欧耐克 用途:防水补漏 产地:广东惠州
公司地址	惠州市惠城区河南岸马庄村上二村民小组99号（ 仅限办公）
联系电话	0752-2802309 13631931218

产品详情

欧耐克铸品牌，防水补漏赢未来；欧耐克防水补漏，“家”倍放心。广东省惠州市欧耐克防水补漏工程有限公司，从2004年开始专业做防水补漏，具体有天面防水补漏，卫生间防水补漏，大厦外墙清洗，招牌清洗，外墙补强，管道防水补漏等，其中拥有十分成熟的混凝土灌浆防水补强。

公司主要在惠州各县市地区，惠州市等地区服务，有一支强大的施工队伍，精湛的防水补漏工程师。

在惠州 河源

东莞等地区获得有良好的口碑，享有一定声誉，希望有大家的督导，能更好的为广大客户服务

沉降缝止水带偏位造成漏水：沉降缝漏水比较普遍,由于缝中橡胶止水胶帶不易固定牢靠,浇筑混凝土时经常跑位,有的跑位严重,特别是顶板和底板止水带常落到下层钢筋上。水平止水带下方混凝土不易密实,常形成沟洞、蜂窝、麻面等。因此,施工中应焊钢筋骨架将止水带固定在准确位置上,待水平止水带下方混凝土浇捣密实后,再固定止水带。

混凝土中有杂物造成渗漏：混凝土中有木楔、木板、木方、聚苯板、砖头、编制袋等杂物时易造成渗漏,必须将靠近内墙面10cm范围内的杂物取走,也可通过高压喷灯烧掉,清理干净后再堵漏。

外墙钢筋密集区漏水：外墙柱交接处和拐弯顶板内钢筋集中区出现漏水,原因是这些部位空间小,浇捣困难,混凝土不易密实,造成渗漏。故应用铁楔或木楔将钢筋暂时分隔开,再浇筑混凝土,采用豆石混凝土浇筑,并派专人管理。

外墙防水层做法不合理形成渗漏：外墙做涂料防水层前,必须先抹水泥砂浆找平层,并且赶平压光。因为拆模之后混凝土表面存在较多水眼,若直接做涂料防水层,涂料表面同样会形成许多孔眼,这是造成地下室漏水的根源。另外若虽抹找平层,但不赶平压光,做涂料防水层后会造涂膜厚薄不均,表面有孔眼。回填砂石时,因基础很深必须用串筒,不能直接用车往槽坑翻倒,以免砂石砸坏保护层及防水层。