

廊坊矩形检查井砌块 方形检查井砌块

产品名称	廊坊矩形检查井砌块 方形检查井砌块
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

廊坊矩形检查井砌块 方形检查井砌块，给排水管道施工过程中经常会出现基层混凝土开裂和断裂等问题，多数是由于管道压力、基坑的土质和含水量等因素使给排水管道的基坑产生较大的变形。具体原因可以归纳为以下几个方面:其一是施工场地的土质过于疏松，含水量过高;其二是由于对施工的地质结构勘探不准确而使泥浆的混合比例失调，不满足实际使用的条件;其三是水泥的浇灌过程分布不匀;其四是泥浆的浇灌过程出现意外强降雨，由于新鲜的泥浆被冲散而导致管道工程的混凝土结构受到严重的破坏。基坑作为管道工程的基础结构，起到了主要的支撑作用，因此在施工前必须选好基坑位置，以及水泥、钢筋等基坑材料，在基坑浇灌过程中严格控制泥浆的均匀程度，使管道安置后基坑能够均匀的受力。另外施工过程要根据实际情况出发，按照地质条件的变化，及时对施工方案做相应的调整。

廊坊矩形检查井砌块 方形检查井砌块，随着我国交通事业的高速发展，车流量连年增加，检查井与路面的衔接处逐渐出现了一些质量问题。如果放任自流，必将威胁到行车安全和人民生命财产安全。本文就市政道路检查井施工技术作了一些分析。2存在的主要问题部分工程项目在细节的处理上不到位，路面排水设施、人行道等部分施工比较粗糙，混凝土路面局部出现裂缝，掉角、啃边等现象；伸缩缝边缘破损路面与检查井接茬不顺，缩、胀缝填缝料不饱满；沥青路面在井框周边有局部沉陷现象；部分路缘石缺角，烂边，勾缝欠饱满，甚至存在部分倒伏现象；井圈与路面衔接有高差。检查井井壁抹面粗糙，流槽不顺，少数井底尚有建筑垃圾未清除，人行道特别是透水砖人行道存在下沉、变形、破损等现象。大部分受检过程都或多或少的存在以上问题，虽然对其使用功能影响不大，但仍需及时维护，以避免问题进一步扩大。出现这些问题的主要原因为施工单位技术水平较低，施工时没有控制好平整度或下一层标高，导致超厚现象。由于市政道路工程中的辅助设施比较多，所以一般雨水井、排水干管和检查井都设在行车道上。因此当其井背宽度较小时，会造成检查井周围的回填土基层密实度不足。在道路正式投入使用后，这部分就会逐渐下沉。

