

带轮移动式10kw汽油发电机,TOTO10

产品名称	带轮移动式10kw汽油发电机,TOTO10
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

带轮移动式10kw汽油发电机,TOTO10活塞头部是活塞环槽以上部分。其作用有三：承受气体压力，并传给连杆；与活塞一起实现汽缸密封；将活塞顶所吸收的热量通过活塞环传给汽缸比。头部切有如干道环槽用以安装活塞环，汽油机一般有2~3到环槽，上面1~2道用于气环，下面一道用于安装油环。油环槽底面上钻有许多径向小孔，使被油环所刮下来的多余的机油，经过小孔流回油底壳。

带轮移动式10kw汽油发电机,TOTO10参数如下：

型号 TOTO10

大泽動力品牌

额定功率(KW)10

备用功率 (KW) 11

额定频率 (HZ) 50

额定电压 (V) 220/380

发电机类型静音

功率因素1.0

相数单三相

绝缘等级F级

启动方式电启动 (选配全自动)

燃油类型90号以上汽油

机油型号SF级汽机油 夏季15W/30冬季 10W/30

发动机型式单缸，风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号TOTO-190F1

油耗374 g/kw.h

油箱容积 (L) 25L

机油容量 1.1L

工作时间h8-12

噪音db 7M65-75

长宽高 (MM)) 1140*655*930

净重 (kg) 210

选配ATS全自动，云控制（手机控制 电脑控制）

大泽动力汽油机厂：汽油机使用不当所致使的机油变质

新购置的机组在初次使用时，需反复启动2-3次，才能启动成功。

混合气压缩不良。然后检查或更换火花塞。如果确认火花塞工作正常，再进一步检查气缸压缩情况。气缸内混合气压缩不良，可能是气缸漏气，也可能是曲轴箱漏气，可通过外部观察，发现漏气部位