

# PZ73X-10P不锈钢手动刀闸阀

产品名称	PZ73X-10P不锈钢手动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/台
规格参数	型号:PZ73F、H、W-10 性能:耐磨,对夹式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73X-10P不锈钢手动刀闸阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷,密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适合在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

PZ73X-10P????????????????????

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 /	适用介质
PZ73H-10C/16C	10、16	1.0、1.6	100	纸浆、污水
PZ73F-10P/16P				渣水泥混合
PZ73Y-10P/16P				

PZ73X-10P????????????????????

型号	材料 阀体	阀杆	密封面	填料
PZ73H-10C/16C	WCB	2Cr13	硬质合金、聚四氟乙烯	V型聚四氟乙
PZ73F-10P/16P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti		墨环
PZ73Y-10P/16P	CF8 (304)	0Cr18Ni9 (304)		

PZ73X-10P不锈钢手动刀闸阀产品在使用过程中可能会出现的问题,针对不同的问题,采取

不同的解决方法。常见问题如下：

- 1、 填料处泄漏，产生原因：（1）可能是因填料螺栓未压紧；（2）长期运行，填料磨损。解决方法：（1）用扳手拧紧填料压盖螺母；（2）拆下填料压盖，更换填料。一般情况下拧紧填料压盖螺母就可以解决问题。
- 2、 法兰连接处泄漏产生原因：（1）法兰垫片失去弹性；解决方法：更换法兰垫片。（2）法兰垫片错位；解决办法，重新把垫片安放在法兰密封面位置上。
- 3、 密封座外测泄漏产生原因：O型圈；解决方法：更换O型圈。