

# 钣金加工中心 钣金加工 禄豪机械品质保障

产品名称	钣金加工中心 钣金加工 禄豪机械品质保障
公司名称	东莞市禄豪机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东坑镇农横路9号2号楼106室
联系电话	18218246667 18218246667

## 产品详情

钣金加工是要按照图纸进行

钣金件加工折弯时要首先要根据图纸上的尺寸，材料厚度确定折弯时用的刀具和刀槽，避免产品与刀具相碰撞引起变形是上模选用的关键（在同一个产品中，可能会用到不同型号的上模），下模的选用根据板材的厚度来确定。其次是确定折弯的先后顺序，折弯一般规律是先内后外，先小后大，先特殊后普通。有要压死边的工件首先将工件折弯到30°—40°，然后用整平模将工件压死。禄豪机械拥有多年生产钣金加工的经验，有专业的售前售后团队满足客户不同需求，需要购买钣金加工的客户可以打电话进行问价，我们会有专人帮助您了解。

钣金加工的程序有哪些？

压铆：指采用冲床或油压机把压铆螺母、压铆螺钉或压铆螺母柱等紧固件牢固地压接在工件上的工艺过程。涨铆：指先将工件沉孔，再采用冲床或油压机把涨铆螺母牢固地压接在工件上的工艺过程。拉母：指采用类似铆接的工艺。用拉母枪把拉铆螺母（POP）等连接件牢固地连接在工件上的工艺过程。拉铆：指以拉铆枪为工具用拉钉将两个或两个以上工件紧密地连接在一起的工艺过程。铆接：用铆钉将两个或两个以上工件面对面连接在一起的工艺过程，若是沉头铆接，需将工件先进行沉孔。禄豪机械是专业从事生产钣金加工的厂家，需要钣金加工的朋友可以来电咨询，我们会竭诚为您服务。

钣金加工职业的逐步形成和开展，大大加快了制作职业的开展。钣金加工配送的形式打破了传统物流简略收购运送的做法，引入了加工配送的理念，这样的理念和思路拓宽了视界，加快了传统的机械制作和技能的交融。应用领域可切割多种金属板材、管材、主要适用于不锈钢、碳钢、锰钢、镀锌板、各种合金板、稀有金属等材质的快速切割。禄豪机械专门进行钣金加工，需要的朋友可以前来问价，我们给出的钣金加工的价格都是非常合理的，并且产品的质量也能够有很好的保障。