

## 德玛吉机床报警230021功率部件接地（修复包好用）

产品名称	德玛吉机床报警230021功率部件接地（修复包好用）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:控制器 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

### 产品详情

德玛吉机床报警230021功率部件接地当天修好；公司从事SINUMERIK数控机床、工控设备、自动化设备、机电设备、电路板、PLC等硬件故障维修及检测专家，公司拥有的技术团队，维修级工程师已超过十年硬件维修技术，配有高的检测设备，自主搭建了840D、840DSL、828D、840C、802D、802DSL、840C,810D,等数控系统模拟测试平台，可以快速可靠的检测设备故障点位，维修准，上机测试正常后提供给客户，使设备能达到现场正常使用。为用户节约时间成本、提高生产效率！

德玛吉机床报警230021功率部件接地当天修好；功率部件接地（包括功率线接地、电机接地或短路、变频器损坏）

对于像你这样的书本型120变频器很容易出现此类故障，有时断一下CU和功率模块的电源，再送电即可恢复，但使用几天还会出现。只有更换功率模块解决。

对于装机装柜型S120变频器，出现此故障多数情况更换CIB板即可。但除此故障几率很小。我这里维修100多台S120变频器五年了，只有两个装柜型出现过此类故障，都是更换CIB,但是书本型已坏了四台。

我个人感觉书本型损坏原因：因为变频器很小，多数用于辅助传动，负载被拖动，就容易出现此故障。

另外，如果你有能力，此类故障的变频器修复很容易。

#### 特殊处理方法

如今的数控系统已经进入了基于PC的开放开发阶段，软件内容越来越丰富，包括系统软件、设备制造商软件，甚至用户自己的软件。由于软件逻辑设计中的一些不可避免的问题，一些故障状态无法分析，如崩溃。对于这种故障现象，可以采取特殊的措施进行处理，比如先将整机断电，稍作停顿后再开机，有时故障可能会被消除。维修人员可以在长期实践中探索其规律或其他有效方法。

德玛吉机床报警230021功率部件接地当天修好修复型号；

6SL3120-1TE13-0AA3 , 6SL3121-1TE13-0AA3 , 6SL3120-1TE15-0AA3 , 6SL3121-1TE15-0AA3 ,  
6SL3120-1TE21-0AA3 , 6SL3121-1TE21-0AA3 , 6SL3120-1TE21-8AA3 , 6SL3121-1TE21-8AA3 ,  
6SL3120-1TE23-0AA3 , 6SL3121-1TE23-0AA3 , 6SL3120-1TE24-5AA3 , 6SL3121-1TE24-5AA3 ,  
6SL3120-1TE26-0AA3 , 6SL3121-1TE26-0AA3 , 6SL3120-1TE28-5AA3 , 6SL3121-1TE28-5AA3 ,  
6SL3120-1TE31-3AA3 , 6SL3121-1TE31-3AA3 , 6SL3120-1TE32-0AA3 , 6SL3121-1TE32-0AA3 ,  
6SL3120-2TE13-0AA3 , 6SL3121-2TE13-0AA3 , 6SL3120-2TE15-0AA3 , 6SL3121-2TE15-0AA3 ,  
6SL3120-2TE21-0AA3 , 6SL3121-2TE21-0AA3 , 6SL3120-2TE21-8AA3 , 6SL3121-2TE21-8AA3 ,  
6SL3320-1TE32-1AA0 , 6SL3320-1TE32-6AA0 , 6SL3320-1TE33-1AA0 , 6SL3320-1TE33-8AA0 ,  
6SL3320-1TE35-0AA0 , 6SL3320-1TG28-5AA0 , 6SL3320-1TG31-0AA0 , 6SL3320-1TG31-2AA0 ,  
6SL3320-1TG31-5AA0 , 6SL3320-1TG31-8AA0 , 6SL3320-1TG32-2AA0 , 6SL3320-1TG32-6AA0 ,  
6SL3120-1TE32-0AA4