

2、氟碳铈镧矿精矿（稀土总量、二氧化铈、铁、铈、二氧化硅、氧化钙、氧化钍、钇、氟、P₂O₅的含量检测）

锂、铍、铈、钽矿石的选矿方法，依据矿石性质分为手选矿石与机选矿石两大类：

锂、铍矿选矿方法，有手选法、浮选法、化学或化学-浮选联合法、热裂选法、放射性选法、粒浮选矿法等，其中前3种方法较为常用。