

大岭山钣金 机架钣金 禄豪机械厂家供应

产品名称	大岭山钣金 机架钣金 禄豪机械厂家供应
公司名称	东莞市禄豪机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东坑镇农横路9号2号楼106室
联系电话	18218246667 18218246667

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市禄豪机械有限公司

钣金是什么？

钣金是钣金技术职员需要把握的枢纽技术，也是钣金制品成形的重要工序。钣金是包括传统的切割下料、冲裁加工、弯压成形等方法及工艺参数，又包括各种冷冲压模具结构及工艺参数、各种设备工作原理及操纵方法，还包括新冲压技术及新工艺。零件金属板材加工就叫钣金。禄豪机械专门进行钣金，需要的朋友可以前来问价，我们给出的钣金的价格都是非常合理的，并且产品的质量也能够有很好的保障。

钣金的制造业规模如何？

在我国钣金制造企业整体状况经营规模小，生产制造机器设备落伍，生产制造以手工制作为主导，产品品质可靠性差，生产率低，难以达到大批量生产、准时供应。各类公司指标值水准相距较远，有待提高。产品品质无法得到合理操纵、生产制造返修率高、耗能扩大、盈利减少，立即制约着公司的平稳发展趋势。因此必须先剖析一下领域发展趋势。禄豪机械坚持以客户服务至上的原则，提供、专业、周到的服务和钣金产品，您要是需要钣金

的话，可以联系我们，我们会以周到的服务让您满意。

压铆：指采用冲床或油压机把压铆螺母、压铆螺钉或压铆螺母柱等紧固件牢固地压接在工件上的工艺过程。涨铆：指先将工件沉孔，再采用冲床或油压机把涨铆螺母牢固地压接在工件上的工艺过程。拉母：指采用类似铆接的工艺。用拉母枪把拉铆螺母（POP）等连接件牢固地连接在工件上的工艺过程。拉铆：指以拉铆枪为工具用拉钉将两个或两个以上工件紧密地连接在一起的工艺过程。铆接：用铆钉将两个或两个以上工件面对面连接在一起的工艺过程，若是沉头铆接，需将工件先进行沉孔。禄豪机械是专业从事生产钣金的厂家，需要钣金的的朋友可以来电咨询，我们会竭诚为您服务。