

东莞市樟木头楼面裂缝漏水防水补漏维修公司

产品名称	东莞市樟木头楼面裂缝漏水防水补漏维修公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

楼板裂缝漏水有以下几种类型

- 1.纵向裂缝：即沿建筑物纵向方向的裂缝，出现在板下皮居多，个别上下贯通。
- 2.横向裂缝：即在跨中1/3范围内，沿建筑物横向方向的裂缝，出现在板下皮居多，个别上下贯通。
- 3.角部裂缝：在房间的四角出现的斜裂缝，板上皮居多。
- 4.不规则裂缝：分布及走向均无规则的裂缝。
- 5.楼板的横向裂缝：距支座在30cm内产生的裂缝，位于板上皮。
- 6.顺着预埋电线管方向产生的裂缝。

楼板产生裂缝漏水有以下几种原因：

1：设计方面：设计结构时储备偏小，配筋不足或截面较小，使梁板成型后刚度差，整体挠度偏大，引起板四角裂缝。2：施工方面：现浇楼板尝试设置伸缩缝，伸缩缝的间距可取14m左右或住宅楼一个单元的纵向长度，设在楼板支座处，缝宽10mm，中间加软体材料，混凝土断而筋不断。3：搅拌站方面：保证按设计的坍落度生产，到现场发现离析现象要进行二次搅拌，保证水泥、砂石，保证配合比科学合理，减缩剂不久将面市，混凝土中掺入减缩剂后可收缩裂缝。