

# 湖北建筑模板 武汉新港模板有限公司 高架建筑模板

产品名称	湖北建筑模板 武汉新港模板有限公司 高架建筑模板
公司名称	新港模板（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区白沙洲大道2号华中城29栋15-17号 仓库及1号货场
联系电话	13545015007 13545015007

## 产品详情

新港模板(武汉)有限公司经过多年的发展壮大，现已经发展成为一个集研发生产、销售及售后于一体的专业化企业，主要生产：竹胶合板、桥梁专用板、桥梁弯弧板、玻璃钢面竹胶板、车厢底板、集装箱底板等。

中国的建筑结构体系有了长足的发展。从那以后，高层建筑和超高层建筑被抬高了。同时，大规模的基础设施，高速公路和城市交通也发展迅速。这些现代化的大型建筑系统不仅对工程质量有很高的要求，而且施工技术极为复杂。因此，有必要在很大程度上改善施工技术。

此外，对模板技术提出了新的要求，必须使用先进的模板技术。只有这样，才能满足现代建筑施工的要求。国内外学者在总结了模板施工经验后，再与实际联系起来，致力于新建筑模板的开发，以期解决现有模板的问题。

新港模板(武汉)有限公司经过多年的发展壮大，现已经发展成为一个集研发生产、销售及售后于一体的专业化企业，主要生产：竹胶合板、桥梁专用板、桥梁弯弧板、玻璃钢面竹胶板、车厢底板、集装箱底板等。

### 1. 建筑模板结构变形的现象

拆模后发现混凝土柱、梁、墙出现鼓凸、缩颈或翘曲现象。

### 2. 建筑模板结构变形的原因分析

- (1) 支撑及围檩间距过大，建筑模板刚度差。
- (2) 组拼小钢模，连接件未按规定设置，造成建筑模板整体性差。
- (3) 墙建筑模板无对拉螺栓或螺栓间距过大，螺栓规格过小。
- (4) 竖向承重支撑在地基土上未夯实，未垫平板，也无排水措施，造成支随部分地基下沉。
- (5) 门窗洞口内模间对撑不牢固，易在混凝土振捣时建筑模板被挤偏。
- (6) 梁、柱建筑模板卡具间距过大，或未夹紧建筑模板，桥梁建筑模板，或对拉螺栓配备数量不足，湖北建筑模板，以致局部建筑模板无法承受混凝土振捣时产生的侧向压力，导致局部爆模。
- (7) 浇筑墙、柱混凝土速度过快，一次浇灌高度过高，振捣过度。
- (8) 采用木建筑模板或胶合板施工，活动板房建筑模板，经验收合格后未及时浇筑混凝土，长期日晒雨淋面变形。

新港模板(武汉)有限公司经过多年的发展壮大，现已经发展成为一个集研发生产、销售及售后于一体的专业化企业，主要生产：竹胶合板、桥梁专用板、桥梁弯弧板、玻璃钢面竹胶板、车厢底板、集装箱底板等。

## 轴线位移现象及预防

### 1. 建筑模板轴线位移的现象

混凝土浇筑后拆除建筑模板时，发现柱、墙实际位置与建筑物轴线位置有偏移。

### 2. 建筑模板轴线位移的原因分析

- (1) 翻样不认真或技术交底不清，建筑模板拼装时组合件未能按规定到位。
- (2) 轴线测放产生误差。
- (3) 墙、柱建筑模板根部和顶部无限位措施或限位不牢，发生偏位后又未及时纠正，造成累积误差。
- (4) 支模时，未拉水平、竖向通线，高架建筑模板，且无竖向垂直度控制措施。
- (5) 建筑模板刚度差，未设水平拉杆或水平拉杆间距过大。
- (6) 混凝土浇筑时未均匀对称下料，或一次浇筑高度过高造成侧压力大挤偏建筑模板。
- (7) 对拉螺栓、顶撑、木楔使用不当或松动造成轴线偏位。

湖北建筑模板-武汉新港模板有限公司-高架建筑模板由新港模板（武汉）有限公司提供。新港模板（武汉）有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新港模板——您可信赖的朋友，

公司地址：武汉市洪山区白沙洲大道2号华中城29栋15-17号仓库及1号货场，联系人：罗经理。