

桂林幼儿园房屋安全鉴定-校舍安全排查

产品名称	桂林幼儿园房屋安全鉴定-校舍安全排查
公司名称	浙江固泰工程检测科技有限公司广西分公司
价格	2.00/平方米
规格参数	
公司地址	青秀区民族大道12号丽原天际A1916
联系电话	13471027424

产品详情

桂林幼儿园房屋安全鉴定-校舍安全排查

广西固泰工程检测有限公司在接受到客户委托后，应根据委托方委托检测的事项，制定详细的检测方案，根据检测方案的内容进行检测鉴定，不同的房屋结构类型其检测的方法及部位也是不一样的。

混凝土结构房屋

外观质量:包括房屋结构构件几何尺寸、垂直度、平整度，总体外观质量和局部(如施工缝处)外观质量等。

构件连接:包括预埋件、梁柱节点和主次梁连接点、填充墙及其抗震构造措施等的工作状态。

构件受力:包括剪力墙、框架梁、框架柱、托架、桁架、梁、板等构件的工作状态。

构件变形:包括构件的位移、转角，构件裂缝的形态，分布、数量、长度、宽度和性质等。

钢结构房屋

构件及连接件的工作状态。

构件及连接件的外观尺寸和锈蚀状况。

焊缝高度、长度、外观质量及锈蚀状况。

支撑系统工作状态。

防腐涂层和防火涂层的防护效果等。

砌体结构房屋

砌体外观质量:包括砌块外观质量,灰缝厚度、饱满度,砌体垂直度、平整度、轴线偏差、组砌方法、转角搭接做法,砌体中混凝土构件的外观质量等。

桂林幼儿园房屋安全鉴定-校舍安全排查

砌体与构造柱连接做法,悬臂构件的锚固长度和工作状态,墙梁、混凝土圈梁和混凝土过梁、砖过梁和钢筋砖过梁的设置情况、外观质量与工作状态等。

填充墙顶皮砖与混凝土梁板底接触的紧密状况。

应力集中处:包括梁支座下热块尺寸和工作状态,集中荷载作用处和管线集中处的砌体工作状态等。

砌体上裂缝的形态、分布、数量、长度宽度和性质。

非主体结构房屋

屋面防水、排水、溢水、保温和隔热设施的质量和和工作状态

外门窗、幕墙的质量和和工作状态;

支承在结构上的管道、设备与设计的符合程度。

支承在外墙、屋面的广告牌或其他设施对结构构件的影响等。