

欢迎咨询襄阳众德 东风途逸驾驶室总成 新疆东风途逸驾驶室

产品名称	欢迎咨询襄阳众德 东风途逸驾驶室总成 新疆东风途逸驾驶室
公司名称	襄阳众德汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区东风汽车大道特1号锦绣
联系电话	18372271178 18372271178

产品详情

1.按汽车配件的生产来源分类

按汽车配件的生产来源分类可以分为原厂件 (OEM) 副厂件与 自制件三大类

(1) 原厂件:是指与整车制造厂家配套的装备件,如纯牌零件是指通过汽车制造厂严格质量检验的零件。它们的性能和质量完全能够满足车辆要求

(2) 副厂件:

是指由专业备件厂家生产的,虽然不与整车制造厂配套安装在新车上,但是按照制造厂标准生产的,达到制造厂技术指标要求的备件

(3) 自制件:是指备件厂家依据对汽车备件标准的理解自行生产,东风途逸驾驶室总成,外观和使用效果与合格备件相似但是其技术指标由备件制造厂保证,东风途逸驾驶室厂家,自制件是否合格与整车制造厂无关的备件。

自制件是否合格,主要取决于备件厂家的生产技术水平和质量保障措施。

事实上,火花塞的工作温度相当高。发动机正常运转时,火花塞绝缘体裙部的温度一般保持在500-600摄氏度之间。温度过高或过低都会对火花塞产生不良影响。在火花塞温度过低的情况下,火花塞上的绝缘体容易积碳,终会造成漏电,导致。如果火花塞工作温度过高,容易造成提前点火和发动机爆震。在奇瑞汽车训练营,新疆东风途逸驾驶室,专卖店的工作人员将火花塞的常见故障归纳为两种。一是火花塞烧蚀严重,东风途逸驾驶室,二是火花塞有沉积物。

襄阳众德专注东风车型多年,主营东风驾驶室总成,空壳,发动机零配件,新能源配件等,

火花塞烧蚀

症状1:绝缘体顶部开裂

诊断：一般来说，爆燃是绝缘子的主要原因。但点火时间过早、辛烷值低、燃烧室温度过高都可能导致发动机爆震燃烧。

症状2:绝缘体顶部有灰黑色条纹

诊断：这个条纹的外观表明火花塞已经泄漏，车主需要无条件更换

襄阳众德专注东风车型多年，主营东风驾驶室总成，空壳，发动机零配件，新能源配件等，

欢迎咨询襄阳众德-东风途逸驾驶室总成-新疆东风途逸驾驶室由襄阳众德汽车配件有限公司提供。襄阳众德汽车配件有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。襄阳众德——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市高新区东风汽车大道特1号锦绣，联系人：郭经理。