

# 连云港工兵175mm液压破碎锤 和各大外贸公司合作 厂家承接 对外出口业务

产品名称	连云港工兵175mm液压破碎锤 和各大外贸公司合作 厂家承接 对外出口业务
公司名称	江苏工兵机械装备有限公司
价格	66666.00/台
规格参数	品牌:连云港工兵 型号:YSW-40 产地:中国江苏连云港
公司地址	江苏省连云港市新浦区花果山南山工业区64-22号
联系电话	0518-86099002 15996110021

## 产品详情

联系人：崔小姐

该型号钢钎直径为175mm，适40—50吨挖掘机装配。内置主控换向阀，外置蓄能器。

型号YSW-40（钢钎直径175mm）三角型/直型

### 产品参数

全长：2970 mm

总重量（三角型）：3909 kg

驱动油压：185~210 Kg/cm<sup>2</sup>.F

驱动油量：190~250 L/min

打击频率：260~370 bpm

钎杆直径：175 mm

适配挖机：40~50 ton

挖掘机在工作中，严禁进行维修、保养、紧固等工作。工作过程中若发生异响、异味、温升过高等情况，应停车检查。

臂杆顶部滑轮的保养、检修、润滑、更换时，应将臂杆落至地面。

履带式挖掘机移动时，臂杆应放在走行的前进方向，铲斗距地面高度不1米。并将回转机构刹住。

#### 4、发动机温度过高

如果发动机冷却系水垢过多、散热不良、长时间超负荷作业或者喷油泵的供油时间过迟等会使发动机过热，加速机油的老化、变质、变稀，从各配合间隙中泄漏，压力降低。应水垢、调整供油时间、让发动机在额定负荷以内工作。

#### 5、集滤器堵塞

在正常情况下，机油压力在大油门时应比小油门时高，但有时也会出现反常的情况。若油液过脏、过粘，就容易堵塞集滤器。当发动机小油门低速运转时，由于机油泵吸油量不大，主油道尚能建立起压力，因而油压正常；但当油门高速运转时，机油泵的吸油量会因集滤器阻力过大而地减少，于是因主油道供油不足机油压力表的示值反而下降。应清洗吸集滤器，或更换机油。