

德州柴油发电机出租公司 德州本地静音发电机租赁

产品名称	德州柴油发电机出租公司 德州本地静音发电机租赁
公司名称	山东格屋电力设备有限公司
价格	300.00/天
规格参数	品牌:美国卡特彼勒 型号:C13-30 产地:美国
公司地址	山东省聊城市开发区东昌东路星光创业大厦B塔2405室（注册地址）
联系电话	18252005550

产品详情

德州柴油发电机出租公司 德州本地静音发电机租赁

发电机租赁-燃油的使用

1. 燃油使用柴油ASTMNO.2-D，对于柴油机使用的燃油，特别要求干净、杂质少。

燃油高压油泵的部件十分精密，即使是能通过滤油器的观察不到的细微杂质也会带来损害。

10

2. 燃油的使用

燃油从燃油箱至高压油泵途中要经过数次滤清净化，尽管这样，燃油箱内补充燃油时还是要充分注意。混有水分或杂质的燃油常常是引起重大故障的原因。因此，要保持燃油的清洁。

在处置燃油时要注意以下几点：金坛发电机出租

- 燃油要在燃油箱内预先储存以上，使水分和杂质充分沉淀，使用上部的燃油。
- 经常打开燃油箱底部的排泄旋塞，排出沉积物。

2. 燃油系统的空气排除

燃油系统内的空气不排除的话发动机不能正常起动。首先确认燃油箱内有无燃油及供油阀是否打开，然后按以下的顺序排除空气。

- 1)旋松1次滤油器的空气排除塞头(1)向旋松输油泵上的起动手压泵(2)缓慢上下按动。
- 2)从空气排除塞头内排出的燃油不含有气泡时旋紧塞头。金坛发电机租赁
- 3)旋松高压油泵的空气排除塞头(3)作同样的操作。
- 4)旋松高压油泵的空气排除塞头(4)作同样的操作,在后的空气排除塞头旋紧前将输油泵上的起动手压泵按下旋锁定。

注记

- (1)起动手压泵锁定前旋紧所有排气塞头的话,因管路内力的作用手压泵将无法复元。
- (2)从排气塞头溢出的燃油要用擦布揩净。发电机租赁

康明斯柴油发动机烧机油的原因与排除方法

原因1、机油从汽缸壁进入燃烧室：

机油从汽缸壁进入燃烧室的主要原因有：活塞环装反产生泵油作用；活塞环磨损严重，开口间隙过大或圆度下降；活塞环折断并卡滞在环槽内；活塞环张力过小；曲轴箱通风管堵塞，单向阀卡滞或积碳过多。此外，发动机镗缸时若镗刀进给量大、刀纹深，或汽缸筒材质软硬不均，将在汽缸壁内表面形成不同形状的凹凸面，燃烧室机油渗入量，从而引发发动机烧机油。

判断活塞环是否向上泵油，可采取以下方法：拆下汽缸盖，用启动机或人工转动曲轴，使活塞上、下运行。若缸壁上出现较多油迹，擦净后再重复试验几次。若缸壁上仍不断出现较多油迹，则表明活塞环向上泵机油。

因此，安装活塞环时，应使其内侧倒角向上、外侧倒角向下。更换新活塞环时，还要保证其开口间隙、侧隙和背隙均应符合该型机活塞环的装配尺寸要求，且各环口应在360°间均匀分布。

若缸壁内表面凹凸不平，只能更换质量较好的汽缸套，并按所需尺寸重新加工缸壁内表面。