

# 平板振动夯施工现场

产品名称	平板振动夯施工现场
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:BYKC60 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

## 产品详情

主油封表面镜面磨损不均匀。密封件出现膨胀现象。其原因是侧压力过大，偏心距过大，使用不当的油和清洗液。5.主油封的滑动面有损伤和磨损痕迹。究其原因——电镀不良、活塞杆表面粗糙与锈蚀点匹配，是选材不当，且含有杂质。"由于在操作过程中对小细节处理不当，很容易造成破碎锤的损坏，从而降低冲击能量，进而降低我们的生产效率。那么我们应该如何解决这个问题呢?破碎锤厂家就告诉你解决的方式：通常是更换一套活塞和油封!因为仅仅更换活塞并不能解决所有的问题。磨损后的缸体,缸体内径的变得更大,气缸体内径的不是圆角和锥度增加,和缸体和活塞之间的差距已经超过设计的差距,所以破碎锤的工作效率不能完全恢复,和新的活塞和缸体一起穿,穿缸体的外表面粗糙度提高,这样就能做出新的来。