

六安混凝土 混凝土厂家 安徽宏顺新型建材

产品名称	六安混凝土 混凝土厂家 安徽宏顺新型建材
公司名称	安徽宏顺新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区韩摆渡镇
联系电话	18105642299 18105642299

产品详情

处理措施

处理措施

- (1) 根据蜂窝出现的构件所在的不同部位，分别进行处理。如果构件是梁、板、柱，且蜂窝是深进的或贯通的时候，必须进行必要安全加固方可开始处理。
- (2) 用钢钎将混凝土蜂窝的疏松水泥浆和突出石子逐层，缓慢凿打清理干净。不得用大锤或用力过大以影响混凝土整个构件的强度和安全。
- (3) 用加压的清水冲洗掉蜂窝内混凝土表面的粉尘，成品混凝土，且充分湿润。

柱墙混凝土应分层

柱墙混凝土应分层、分段浇筑，混凝土厂家，每段、每层浇筑振捣完成后，用橡胶锤在模板表面进行敲打，以确保表面无气孔。

封闭式模板部位（矮墙、下飘窗部位）浇筑混凝土时，浇筑高度一次性不大于500，由于封闭式模板无法进行振捣，应在盖板、侧壁及顶板在外表面进行振捣并用橡胶锤进行人工敲打，以确保混凝土成型后表面无气孔。待振捣完成后，打开观察口，进行检查是否全部浇筑到位，如有未浇筑到位部位将混凝土在观察口部位倒入，六安混凝土，浇筑完成后及时进行振捣。

安徽宏顺公主要生产销售商品混凝土、干粉砂浆、加气砖等新型建筑材料，公司拥有先进完善的成套实验室仪器设备，雄厚的实验技术力量。

混凝土蜂窝缺陷情况

蜂窝有表面的、深进的、贯通的三种。其表现为局部表面酥松，绿色建材混凝土，无水泥浆，粗骨料外露深度大于5mm（小于混凝土保护层厚度），石子间存在小于石子粒径的空隙，呈蜂窝状。有蜂窝处混凝土强度很低。

蜂窝往往出现在钢筋密集处或混凝土难以浇捣的部位。

六安混凝土-混凝土厂家-安徽宏顺新型建材(推荐商家)由安徽宏顺新型建材有限公司提供。安徽宏顺新型建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！