

新会水槽补漏防水,新会彩钢瓦防水,新会铁瓦防水

产品名称	新会水槽补漏防水,新会彩钢瓦防水,新会铁瓦防水
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

一：彩钢瓦屋面漏水的主要原因：1、生产和[运输过程](#)

、施工过程中的不慎造成彩钢瓦的变形。[彩板](#)

质量差，上人屋面施工造成彩板变形。2、风、雨等外力的作用，造成彩钢瓦屋面长时间的颤动，使钉眼处及[铁皮](#)

接缝处长时间的磨损，遇到雨水就生锈。然后就再磨损再生锈，越越严重。3、攻钉有橡胶垫为何还会渗水？一：施工中攻钉用力过猛已经把橡胶垫破坏。第二：橡胶垫老化快，很快就失去了防水功效。4、彩钢瓦屋面变形的主要原因：一：屋面跨度大，时间久了造成中间积水，中部重力加大，雨水次数越多变形越严重，甚至出现塌顶。第

二：带矿棉的屋面，矿棉有吸水作用，遇到[阴雨天](#)

，屋面渗漏的雨水全部聚集在矿棉里，[重量](#)加大。第三：夏季屋面[高温](#)时，突降[大雨](#)

，造成彩板温度骤降，彩板急速收缩，造成彩板

变形，[钉子](#)松动。5、高低跨屋面[墙脚](#)

水冲部位渗水：采用水泥抹八字角、[密封胶](#)或者[防水涂料](#)做防水保护。水泥与[金属](#)

不结合出现裂缝。涂料或密封胶[延伸率](#)小也会出现较大裂缝。6、用[耐候密封胶](#)

为何还会渗水？耐候密封胶在凝固时必定要收缩，

收缩时就可能会在胶与框体之间产生分离，如果

框体有[尘土](#)，这种情况会更严重。[彩钢](#)屋面长时间的高温加速了[耐候胶](#)的老化，[金属材料](#)

的多次热胀冷缩，耐候胶很快失去功效。7、

防水涂料修补[两年后](#)

为何还会漏水？防水涂料的可流动性造成施工时涂

料[厚度](#)的不均匀，有[缝隙](#)

不易被发现，再加上屋面的颤动，涂料的延伸率低出现裂缝。防水涂料施工时的偷工减料，涂料厚度过

薄，很快就老化龟裂。二、治理方案：采用金属屋面粘防水卷材，封堵所有彩钢瓦上可能出现渗水的部

位。粘防水卷材面层材料：卷材结构：粘层+[聚酯无纺布](#)+金属铝箔（注：三者为一整体产品）

金属铝箔有防晒、散热快的[特点](#)，又对[防水层](#)

起保护作用，延长防水层的使用寿命。中间加有超

柔胎体布，既加强了防水层的[抗拉强度](#)，又能随彩板的高低起伏而牢固粘贴在屋面上，达到彩板与[空气](#)的完全隔离，既有防水功能又有防腐效果。采用冷[施工技术](#)，不需[明火](#)施工，彩板[油漆](#)和彩板下的保温不受任何损伤。