

# 厂家供应泰安数字汽车衡 泰安数字汽车衡 鲁北衡器

产品名称	厂家供应泰安数字汽车衡 泰安数字汽车衡 鲁北衡器
公司名称	山东鲁北电子衡器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县工业园新区69号
联系电话	15689549919 15689549919

## 产品详情

### 泰安数字汽车衡基坑的具体排水设计应该怎么做

对于泰安数字汽车衡来说，地磅的防水系统一定要做好的，对于泰安数字汽车衡的具体使用来说，基坑的排水就是很重要的，那么地磅基坑的排水设计应符合哪些要求呢？根据以往的案例经验为广大客户介绍一下，关于地磅基坑的具体排水设计应该怎么做？

其实对于地磅基坑排水来说，地磅分为明排水和轻型井点降水法：

#### 轻型井点降水法

轻型井点设备主要包括：井点管、集水总管、弯联管及抽水设备。轻型井点系统的布置，应根据基坑平面形状及尺寸、基坑的深度、土质、地下水位及流向、降水深度要求而确定，山东厂家泰安数字汽车衡，主要分为平面布置和高程布置两个方面。在地磅基坑的井点系统的布置中，常见的是环状布置，且基本连续封闭。轻型井点的安装程序是按设计布置方案，先排放总管，再埋设井点管，泰安18米数字汽车衡厂家，然后用弯联管把井点管与总管连接，后安装抽水设备。对于这种降水法来说，其设计的要点是计算基坑总的涌水量，根据水井学原理，可得出其基本涌水量公式如下： $Q = 1.336K(2H - S)/(1gR - 1gXo)$ ，在此公式中，渗透系数K的取值相当重要，在现场设计中，可以采用实测方法获得。

### 泰安数字汽车衡的使用与维护之三

应注意泰安数字汽车衡的清洁。对于工作环境较为恶劣的汽车衡，常常会有煤块、石子或泥块等掉落在秤体四周的间隙中，将秤卡死。应经常注意对汽车衡的清扫，清理四周的异物，经常打扫秤台底部，防止杂物堆积，使用前检查秤体是否灵活晃动。

山东鲁北电子衡器有限公司泰安数字汽车衡规格：10吨/20吨/30吨/40吨/50吨/60吨/70吨/80吨/90吨/100吨/110吨/120吨/130吨/140吨/150吨/160吨/170吨/180吨/190吨/200吨电子地称，电子汽车衡，数字式汽车衡，模拟式汽车衡，便携式汽车衡，无人值守汽车衡，厂家供应泰安数字汽车衡，汽车地磅秤，卡车地磅秤等。

### 1.称重仪表不归零，显示数据变化上下比较大，依次变化

故障原因：检查下地磅传感器的线路，主线，打开接线盒看是否受潮

排除办法：如果是线路受潮请晒干用防水胶带包好，如果是接线盒受潮请吹干，严重则要更换接线盒。

### 2.泰安数字汽车衡仪表显示重量与标准重量之间不一致

故障原因：可能是地磅下面有卡住，或者传感器有损坏

排除办法：先检查一下地磅下面是否有异物，把地磅下面的杂物清理下，或找叉车压脚，看是否有不一致的地方，如有不一致，找出是那一个传感器更换传感器。

### 3.重车过磅后，有底数显示在仪表上，不归零

故障分析：传感器的线路有破算，卡线破皮，也有可能被老鼠咬破线的外皮受损。

排除办法：先检查下主线，如问题不在主线排除法排除传感器的线，打开接线盒，然后一个一个的从接线盒接线柱上脱掉看是否还是跳动，找到传感器后包好或者更换。

### 4.泰安数字汽车衡仪表显示不对，称小重量准确，大重量不准确

故障分析：检查下秤台与基础出现是否被杂物堵塞、上重车时秤体是否变形，限位螺栓与基础无间隙等。

排除办法：清理地磅下方杂物，泰安数字汽车衡，如果是地磅变形严重，需要加固地磅秤体，如没有变形，需要用大量程重新标定。

### 5.仪表接通电源后无任何显示或显示不全，有蜂鸣器鸣叫

故障分析：仪表电路有故障，仪表主板损坏或LED显示管损坏或连线虚焊。

排除办法：重新焊接虚焊的部分，或者更换仪表主板

### 6.开机后显示一条横线 现象：如XK3190系列仪表显示表示超载。

故障分析：仪表被雷击，电源不正常，传感器、接线盒、DB-9插头等有问题引起信号大幅度变化，若是一台未经调试的秤，调试后故障自动消除，若不是则是地磅传感器有问题。

排除办法：重新标定，更换仪表，如果正常显示，那就是仪表的问题，如不能标定那就检测线路更换传感器。

厂家供应泰安数字汽车衡-泰安数字汽车衡-鲁北衡器(查看)由山东鲁北电子衡器有限公司提供。山东鲁北

电子衡器有限公司是一家从事“电子汽车衡,液压翻板机,液压卸车机”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“鲁北衡器”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使鲁北衡器在衡器中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!