

# 环氧树脂地坪有刷痕的常见原因及应对措施

产品名称	环氧树脂地坪有刷痕的常见原因及应对措施
公司名称	山东志宇新材料有限公司西安分公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:志宇 型号:ZY-21-052802 产地:山东
公司地址	陕西省西安市沣东新城三桥街办启航时代广场1幢3单元714室
联系电话	15389256874

## 产品详情

环氧树脂地坪是现今比较常见的一种地坪，应用已经很普遍。环氧树脂地坪在使用过程中，也会存在一些小问题，影响它的正常使用，像环氧树脂地坪有刷痕就是一种比较常见的问题。虽然这个问题并不大，但是对于它的正常使用及美观度都有一定的影响。所以，也是困扰大家的一个问题。想要解决这一问题，首先就是要清楚环氧树脂地坪有刷痕的原因。下面志宇小编就为大家介绍一下，环氧树脂地坪有刷痕的常见原因。环氧树脂地坪有刷痕的常见原因一：施工原因：施工方法错误，涂料搅拌后施工时间过长，滚刷均匀，涂层薄厚控制不到位。环氧树脂地坪有刷痕的常见原因二：工具原因：滚筒质量不合格，滚筒表面处理有误。环氧树脂地坪有刷痕的常见原因三：涂料本身的原因：主要是涂料的流平性差，涂料的粘度过高。有触变性的填料或助剂。环氧树脂地坪有刷痕不仅会影响我们的正常使用，还会大大降低美观度，对于我们日常使用环氧树脂地坪也是很麻烦的一个问题。了解环氧树脂地坪有刷痕的常见原因，就可以提前做好防护措施，避免出现这种问题。提前做好防护措施，可以防患于未然，对于我们正常使用环氧树脂地坪是很有必要的。如何处理环氧树脂地坪起泡与刷痕

防腐漆环氧地坪施工时常会遇到气泡的现象，对此我们不仅要改善施工工艺，而且要学会如何处理这些气泡和刷痕。

(1) 环氧地坪漆膜出现泡沫的原因：主要是涂料在施工过程中，由于搅拌、涂施等的机械操作，一级环氧树脂同固化剂反应放出热量产生的作用，使涂施的漆膜中产生很多的气泡。

(2) 解决的方法： 环氧地坪涂料生产时，适当加入消泡剂，以降低涂料的表面张力，消除气泡的产生，将搅拌后的涂料静置一段时间后进行涂施 适当控制涂料的黏度和固化速度，即黏度不要太高，固化速度适中，涂料尚处于流动状态时用针扎辊筒滚涂有气泡的涂膜；

(1) 刷痕产生的原因有：属于涂料的原因有流平性差、涂料的黏度过高或组成中使用触变性大的填料或助剂等。办法：应改善涂料的性能。如增加涂料的平流行，降低涂料的黏度，尽可能减少有触变性的填料和助剂等。(2) 属于施工方面的原因：有施工方法错误、涂料搅拌后静置时间过长，辊筒表面处理有误和涂层过薄等。