

地坪翻新养护企业资质证书招投标网可查

产品名称	地坪翻新养护企业资质证书招投标网可查
公司名称	深圳华谊企业咨询管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健云谷2栋11层1112室
联系电话	13113606880 13113606880

产品详情

地坪翻新养护企业资质证书招投标网可查

联系手机:期待您的咨询

水斑之处理预防:

定义描述:石材完工后,经过很长的时间都不会干而始终留有湿湿的痕迹在表面上,这就是俗称的水斑。

形成原因:水斑的形成非常复杂,其中包括有水泥、酸雨、白华、砂质不良、以及石材吸自地下的污染,这些污染造成石材本身的变质,这种变了质的石材相当不容易清理干净,所以对水斑而言,的方法就是预防。

处理方法。要预防水斑的形成可在施工前使用石材多功能防护剂。施工前,对石材作防护处理,即可有效避免水斑的形成。同时可达到良好的防污效果。

地坪翻新养护企业资质证书招投标网可查

白华的处理预防:

定义描述:若看到有一些白色的结晶物从石材的接缝里流出来,这就是俗称的"白华"(泛碱)。白华分为两

种，一种是“一次白华”，一种是“二次白华”。

形成原因：“一次白华”的成因是施工时，水泥砂浆产生化学变化形成氢氧化钙，从石材的接缝里冒出来或是从石材本身的纹路、毛细孔处冒出来，与空气中的二氧化碳结合形成白色的结晶物；“二次白华”主要是由于雨水渗入石材内部与水泥砂浆接触，产生化学变化而形成白华。

处理方法：这两种强力清除剂来去除。一般来说，要事后补救并防止白华再生须从多方面着手。首先要防止外部的污染即雨水的渗入，这可以从石材表面作防护处理及加强填缝部分的防水功能来着手，只要外面的水分不再渗入石材，而石材内也无水分的话，白华即无法再生。

锈斑的处理预防：

定义描述：石材表面有锈渍。

形成原因：锈斑的成因一般可以分为两种：一种锈斑的成因是来自石材本身所含的铁份。一般来说，每一种石材本身多少都含有铁的成份，当雨水与石材中的铁份接触以后，就会慢慢形成锈斑。第二种锈斑是外来的，例如加工时残留的钢砂或施工时的铁器、装潢的金属器件等等。

处理方法。一种锈斑较不易清除，须要花较长的时间来处理，使用石材锈斑除污剂可以有效清除锈斑而且不伤害石材，要避免使用工业用双氧水或其他腐蚀性的强酸，否则会弄巧成拙。重要的是如何防止锈斑的再生，有效的方法是除锈后随即作防护处理，以杜绝水分再渗入石材内部，免除锈斑的再生。第二种锈斑较易清除，所使用的清洗剂也与前者相同。一般来说石材产生锈斑以后要完全清除是相当不容易的。所以石材安装前作防护处理又比完工后再作防护处理好些，因为完工后外墙都有相当的高度，施工不易，而且石材安装的过程中也会有接触酸雨的可能，所以施工前做防护是的，即可防锈又可防污。