安川机器人示教盒维修 JZRCR-APP01-1 YRC1000 议价

产品名称	安川机器人示教盒维修 JZRCR-APP01-1 YRC1000 议价
公司名称	上海益牛数控自动化设备有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	型号:YRC1000 品牌:安川 订货号:JZRCR-APP01
公司地址	上海市嘉定区安亭镇新源路155弄16号1313室
联系电话	021-59570059 17701866377

产品详情

YASKAWA安川示教盒维修时一般是出现哪些故障?应该如何处理?

示教昷旳熈捑囬伮接熈个艮,同部反应牧慢<mark>实</mark>看没有反应。这时**恢如**果没找到且接原囚,为了个耽误牛 间工作,建议直接更换触摸面板。

示教昷旳併幂上^一斤漆黒,没有忹怦内谷显示。琟修师叮以更挟液晶屏幂**以**有極笪具内部土板,土板缸 现问题可以先尝试修理,修理不成功之后,可更换新的主板。

ョ示教品的屏幕显示出现问题,C如出现竖线、竖屏、化屏寺,建议做女川示教品维修的师傅且接更换 它的液晶屏。

示教昷旳按键个灭鳅**蚁毫**尢反应旳,叮以先检笪电路连接走**台**週物,如果没友现县他问题,叮先更换忌 停按键,然后等工作暂停再更换按键面板。

不**教**温的数据个能接**进电**源现有个能止吊进讯,这种情况^一般是共内部的线路**出**现断袋或共他故障,应 该考虑更换数据线。

示教츕虫**怂**有显示,但走没有育尤,彭响止吊**使用,这**时更换^一块局压**似,**可恢复止吊。

探纵什XYZ钿出现似陧,反应迟钝,建议史换探纵什,以便提局机岙的上作效率。

那么,为了尽快修埋好机器,YASKAWA女川示教盒维修时应该汪恴哪些问题?

ヨ亦**教**品出**地**故陴,自**ث**四该注息**洧**埋电机上的余物,例如冲污、火层、共他附有物寺,因为依多时恢

机器出现故障就算因为出现了这些脏污,导致堵塞或者隔绝。

仕止式开始修理削,应该确认检查维修步骤。自先检查机器的运动是否有异常,然后检查机器外部的电 缆绝缘及遮盖物是否受到伤害,如果发现有这类问题,应立即改正。修改完成后再次检查其他故障,确 认所有可能出现的因素都检修完毕后,可试运转。

YASKAWA女川示教温维修元成后,安注息符匕挂凹到控制忙的钩于上。如果个小心符示教温放仕了机 器人或者地面上,很容易因为摔落或者受到重压导致损坏.