

中山圆刀片 非标圆刀片 马鞍山威力特

产品名称	中山圆刀片 非标圆刀片 马鞍山威力特
公司名称	马鞍山市威力特机械刃模厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	博望区博望镇三杨工业集中区
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

粉塑料粉碎机刀片、塑料薄膜封切刀片、塑胶粉碎机刀片、合金塑料造粒机刀具、锋钢封切机刀片、塑料切粒机滚刀片、塑料破碎机筛网、化纤再回收机械刀片、高速破碎机刀片；饲料、秸秆、木材粉碎机刀具共十类产品几百种不同的型号产品；塑料机械刀片主要用于塑料、橡胶工业破碎机，中山圆刀片，与其它刀片一样，它需要的几何尺寸公差，以保证与机器良好的装配质量。

超硬材料硬质合金刀具的基本概念

超硬材料硬质合金刀具的基本概念

从目前的机械加工行业来看，传统意义上的超硬刀具材料主要包括天然金刚石、人造金刚石以及立方氮化硼这三种材料。由于天然金刚石数量较为稀少，难以满足机械加工行业的大规模需求。人造金刚石虽然能够实现大规模生产，但是由于成本较高，非标圆刀片，市场价格昂贵，因此也难以得到广泛普及应用。我国目前应用于超硬材料刀具上的主流材料是聚晶立方氮化硼及其复合材料。超硬材料刀具的早应用在上世界五十年代的美国，合金圆刀片，科学家通过在实验高温高压状态添加凝合剂的方法，制成了数量较大的氮化硼聚晶块。

硬质合金刀具的功能

1) 改变工件坐标系，圆刀片厂家，G10L2P__IP__；2) 刀具寿命管理，G10L3P__；3) 在附加工件坐标系中设置工件零点偏移G10L20P__IP__；

2) 改变刀具补偿值，G10L10(11/12/13)P__R__；5) 参数的输入，G10L50；(1) P:

选择的特殊偏置，由于P是跟随在L后面的选项，在不同的L种类中P的含义不同。G10L10/L11

P__R__中：P__用来代表刀具长度补偿H代码。如：G10 L10 P1 ... P1表示H01G10L12/L13

P__R__中：P__用来代表刀具半径补偿D代码。如：G10 L12 P1 ... P1表示D01G10L2 P__IP__中：P0、P1-P

6用来表示基本偏置EXT、G54-G59工件坐标系。(P1=G54、P2=G55、P3=G56、P4=G57、P5=G58、P6=G59) G10 L2 P0 ... P0表示EXT基本坐标系。G10 L2 P1 ... P1表示G54工件坐标系。G10L20

P__IP__中：P__用来表示附加工件坐标系。

中山圆刀片-非标圆刀片-马鞍山威力特(推荐商家)由马鞍山市威力特机械刃模厂提供。马鞍山市威力特机械刃模厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！