

苏州相城区橡胶垫B1级难燃检测 耐火极限测试

产品名称	苏州相城区橡胶垫B1级难燃检测 耐火极限测试
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

其他相关测试标准S 476：建筑材料和结构的防火测试S 476-3：建筑材料和构件的防火测试-

屋顶外露部分防火测试S 476-4：建筑材料和结构的防火测试-材料不燃性测试S

476-5：建筑材料引燃性测试方法S 476-6：建筑材料和构件的防火测试.*6部分:制品火势蔓延的测试方法S

476-7：建筑材料和构件的防火测试.*7部分:测定产品火焰表面蔓延分类的测试方法1级：难燃性建筑材料

：难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不易很快发生蔓延，且当火源移开后燃烧立即停止。防火门耐火完整性不合格的原因分析：1、门框与门扇上沿接缝窜火。不管是木质防火门还是钢制防火门，这种现象在防火门丧失耐火完整性的情况中都是较为常见的。由于火焰形成的热气流向上，炉内上方的温度比下方的温度要高，所以这个位置相对于其他部位而言，是会较易被烧穿的。2、门扇部位烧穿。这种情况一般发生在木质防火门，主要原因是门扇内填充的材料阻燃能力太差，导致火焰烧穿背火面。3、双扇门的门扇与门扇之间窜火。这种情况通常是由于受热之后，两门扇之间错位从而形成较大缝隙导致的。