

# 气动锻压机械价格 高密高锻机械制造 甘肃气动锻压机械

产品名称	气动锻压机械价格 高密高锻机械制造 甘肃气动锻压机械
公司名称	山东高密高锻机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉街道泽安大道1587号
联系电话	17362069111 17362069111

## 产品详情

### 气动冲床怎样拆装才更安全

- 1、做好修理前的检查工作。在开始修理前，应对所有的工具进行检查，检查能够正常使用，在进行操作时也应按照规定要求进行。
- 2、按规定步骤进行拆装。对气动冲床进行拆装时，应熟悉冲床的性能特点，气动锻压机械厂家批发，然后再按照步骤进行拆装。
- 3、合理放置拆装下来的零部件。对于拆下的零部件，气动锻压机械价格，应摆放整齐，不能乱放。如果零部件可以滚动的，则应在两侧进行卡死。
- 4、断电维修。气动冲床的修理，应在断电情况下进行，否则会出现导电事故。
- 5、避免零部件乱放造成人为伤害。拆卸气动冲床时，手脚不能放于冲床的转动部分，以防发生意外。并小心一些有弹性的零件，以免弹出伤人。

### 节能气动冲床如何做到持续工作？

节能气动冲床一般冲次速度快，甘肃气动锻压机械，每分钟冲压的次数可达百次左右，这类冲床一般都需要配置有周边的开卷、校平、送料机及连续冲压模方能组合成自动生产线，使快速气动冲床的生产效率的优点才能发挥出来。目前，冲床速度能做到较高速度，500-600次甚至上千次也可以。

长时间工作，气动锻压机械多少钱，模具、送料系统要保证可靠性及精度下，一般气动冲床工作约2小时后达到热平衡，其运动部位间隙稳定，不会出现咬伤、拉毛等异常情况。

## 高精度冲床的电源接线是如何连接的？

通过这一段时间的了解，相信大家对高精度冲床已经是不陌生了，但对于想进一步了解本产品的相关知识的客户来说这些内容还是不够的。

高精度冲床电源连接说明：如万一控制电气配件故障时，PE线呈接地状况，则保险丝烧毁，可促成保护作用。

高精度冲床电源接线方法：

a)用检电笔或三用电表测量出无电压之线(N线)接于冲床控制箱电源端子台S端，另两线可任意接于A、B、C三线端。

b)如电机运行方向相反，则任意两相之线加以对调，不可与N线对调。

错误的接线方式会导致电磁阀(SV)的错误动作，造成人员、设备受到危险，请客户特别注意检查。

气动锻压机械价格-高密高锻机械制造-甘肃气动锻压机械由山东高密高锻机械有限公司提供。“机械压力机,油压机,汽车冲压件,冲床”选择山东高密高锻机械有限公司，公司位于：山东省潍坊市高密市醴泉街道泽安大道1587号，多年来，高密高锻机械坚持为客户提供好的服务，联系人：臧先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。高密高锻机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事冲床，气动冲床，曲轴冲床的厂家，欢迎来电咨询。