

理光印刷机9200报价 广州宗春 塔城地区理光印刷机9200

产品名称	理光印刷机9200报价 广州宗春 塔城地区理光印刷机9200
公司名称	广州宗春办公设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村沙浦大街裕晖工业园A3-2
联系电话	13926038551

产品详情

SC670 --- 说明：引擎应答出错，理光印刷机9200报价，机器通电后，30秒内没有受到引擎的应答。原因：（1）SBCU安装不当或不良（2）控制器不良。SC672 --- 说明：启动时，理光印刷机9200生产厂家，控制器到操作面板的通讯出错。原因：（1）控制器停止运行或不良（2）操作面板接头松动或不良。SC720 --- 说明：终加工器电机出错。原因（1）电机接头松动，理光印刷机9200厂家价格，断开或不良（2）电机不良。理光印刷机9200服务热线。

SC720 ---

说明：终加工器电机出错。原因（1）电机接头松动，断开或不良（2）电机不良。SC722 --- 说明：终加工器齐纸电机出错---1000张终加工器B408。原因：（1）齐纸机原位传感器不良（2）电机不良。SC724 --- 说明：终加工器装订锤电机出错---1000张终夹攻器B408。原因：（1）装订针卡住（2）装订纸太多，导致装订器过载（3）装订锤电机不良。理光印刷机9200服务热线。

故障原因与排除方法：1）. 搓纸电机不工作；检查线路及电机，排除或调换；2）. 搓纸轮老化或没有接触到纸表面（压力不足）；更换搓纸轮，塔城地区理光印刷机9200，检查并修复搓纸轮，在张与后一张时都保持接触；3）. 供纸盒的压纸勾上下滑动不灵活；检查调整压纸勾使之灵活；4）. 纸张裁切毛边互相粘结（未搓开）。理光印刷机9200服务热线。

将纸取重新反复搓动整理或重新更换复印纸；5）. 纸张走偏在输纸道中卡住；检查供纸盒安装是否正确，检查输纸道中是否有异物；6）. 输纸离合器不工作；检查分离装置，检查修复或调换离合器检查控制线路；7）. 张未感光鼓上分离下来；8）. 纸张分离后，走偏未进入定影器；检查分离装置及输纸道。4、高压发生器不工作。理光印刷机9200服务热线。

进行计数器清零：(F7-C99-复印键)；3、进行维修呼叫复位：(F5-70-复印键)；4进行载体初始化：(F8-C09-复印键)型号：理光1015 / 1018数码复印机现象：开机出现SC194维修呼叫，白板检测出错。复印时无法复位复印第二张稿纸时会复印张的复印件。故障：光学系统脏。处理方法：清洁光学部分。理光印刷机9200服务热线。

型号：理光200数码复印机现象：复印件有重影。故障：热辊脏表面脏。处理方法：清洁热辊。型号：理光1022数码复印机现象：16K、B4、8K不能双面复印。故障：复印机不支持特殊纸双面复印。处理方法：可把16K纸设为A4纸张；可把8K，B4纸设为8 1/2纸张FT--5035(4027 \ \ 4527 \ \ 5632 \ \ 5640等有相同之处)故障代码 E101 曝光灯故障 E103 电源频率检测故障 E120 /121 扫描架原位故障 E124。理光印刷机9200服务热线。

理光印刷机9200报价-广州宗春-塔城地区理光印刷机9200由广州宗春办公设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州宗春办公设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为复印机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!