

石家庄广告牌安全检测鉴定报告

产品名称	石家庄广告牌安全检测鉴定报告
公司名称	深圳市中正建筑技术有限公司
价格	3.00/平米
规格参数	
公司地址	深圳龙岗区宝雅路23号
联系电话	13760437126

产品详情

广告牌安全检测鉴定严谨正规报告

户外广告牌大多属于钢结构，在随着时间的增长以及设施结构本身长期受到自然环境因素和外界有害介质侵蚀的影响，特别容易造成广告牌表面油漆的风化、构件的锈蚀、螺栓的松动及焊缝的开裂等现象，应注意在每年突发大风或长期反复风荷载作用下，造成结构坍塌破坏。每到恶劣天气或大风季节广告牌倒塌、高空坠落等事故时有发生，广告牌伤人的事件屡有耳闻。定期对广告牌进行安全检测是保障安全的前提。广告牌安全检测案例分享：本公司承接的小肥羊广告牌安全检测项目，位于东莞市东城区，委托方要求我院对该广告牌作结构安全鉴定。我院与委托方协商制定了详细的广告牌安全检测方案，并派出了技术人员检查勘查队伍对该广告牌进行现场勘查等。经现场检测，该广告牌外观形状为半圆形，牌面面积约150m²，高度约8.8m，结构形式为钢结构，钢构件外观完整，受力良好，因广告牌常年受日照雨淋，部分区域存在油漆脱落，锈蚀现象。房屋安全鉴定员根据现场勘查资料及计算机数据对该广告牌进行了结构安全安全鉴定评级，编写了严谨的广告牌安全检测报告交建设部门审查，并向委托方提出了合理的广告牌修复措施。广告牌质量检测鉴定报告咨询办理机构，深圳市中正建筑技术有限公司竭诚为您服务，承接全国业务范围，提供免费技术咨询服务。

一、广告牌倒塌事故分析：

（一）直接原因

2017年8月31日15时30分左右，位于东莞大道辅路与怡丰路交汇处（汇业写字楼旁）一户外三面立柱广告牌在强风作用下（当天8级风）由于立柱底部预埋地脚锚栓与螺母联接承载力不足造成崩脱，使得柱脚底部连接失效导致广告牌倒塌。立柱广告牌在8级强风作用下立柱底部预埋地脚锚栓与螺母联接崩脱是导致广告牌倒塌事故的直接原因。