

ABB ACS850塔吊变频器维修 | ACS880专用变频器修理

产品名称	ABB ACS850塔吊变频器维修 ACS880专用变频器修理
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

ABB ACS850塔吊变频器维修,ABB ACS880专用变频器修理

注1：警告、故障信息根据英文说明书，不保证完全正确。

注2：报警信息在04参数组刻意查看

A2A1 电流校准 下次启动时会进行电流测量校准。

A2B1 过流 输出电流超过了内部故障限值。

A2B3 接地 传动检测到负载不平衡，通常是由于电机或电机电缆的接地故障

A2B4 短路 电机电缆或电机短路。

A2BA IGBT过载、IGBT过温，该警告起保护IGBT的作用，可以由电机电缆短路激活。

A3A1直流过压 中间直流电路电压过高(当传动停止后)。

A3A2直流欠压 中间直流电路电压过低(当传动停止后)。

A3AA 直流充电未完成 中间直流电路电压没有上升到运行等级。

A3C1直流电压差 并联逆变模块之间的直流电压差。

A490 温度传感器设置错误 传感器类型不匹配。

A491外部设备温度 测量温度1 或 2 超过警告限值。

A4A1 IGBT 过温 IGBT 温度计算值过高。

A4A9 冷却 传动模块温度过高。

A4B0 温度过高 功率单元模块温度过高。

A4B1 过量温差 不同相位之间的IGBT 的温差过大。