

三菱M60 M80 M70数控系统屏幕维修各类故障

产品名称	三菱M60 M80 M70数控系统屏幕维修各类故障
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	199.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

三菱 M60 M80 M70数控系统维修各类故障，触摸屏为什么局部无反应?有可能是触摸屏反射条纹局部被覆盖，请用一块干的软布进行擦拭.有可能是触摸屏反射条纹局部被硬物刮掉，将无法修复.触摸屏为什么经常出现白屏黑屏什么问题，但就是不能操作计算机?有可能是在主机启动装载触摸屏驱动程序之前，触摸屏控制卡接收到操作信号，请重新断电启动.触摸屏不准,一般在装驱动都会出现这种情况，请运行触摸屏校准程序。在改变显示器分辨率后也必须运行触摸屏校准程序（开始—程序），鼠标一直在显示器四边的某一点出现这种情况是因为电阻屏的触摸区域电阻屏表面分为触摸区域和非触摸区域两部分，点击非触摸区域是没有什么反应的被显示器外壳或机柜外壳压住了，相当于某一点一直被触摸。如果是机柜外壳压住触摸区域您可以将机柜和显示器屏幕之间的距离调大一点，如果是显示器外壳压住触摸区域您可以试着将显示器外壳的螺丝拧松一点试一下，如果还是不行请与我公司技术部周工联系。鼠标跟手触摸移动方向相反，这是触摸屏控制盒与触摸屏连接的四线接头接反将方向调一下就可以了。触摸无响应检查触摸屏的连线是否接对，其中一个连接主机键盘口的连线从键盘口取5伏触摸屏工作电压有没有连接，请检查连线观察触摸屏控制盒灯的情况，如果不亮或是亮红灯则说明控制盒已坏请更换。如果确认不是以上请况请删除触摸屏驱动并重新启动计算机重新安装驱动，或更换更新更高版本的驱动。主机中是否有设备与串口资源冲突检查各硬件设备并调整。也可能是计算机主板和触摸屏控制盒不兼容，请更换主机或主机板。如果触摸屏在使用了较长一段时间发现触摸屏有些区域不能触摸，则可能是触摸屏坏了请更换触摸屏。触摸屏常见故障,决双击不太灵敏,打开红外屏较准程序调节它的灵敏度，把灵敏度调低。

三菱M300/ M500/ M60/ M64/ E68/ M70数控系统维修

维修三菱系统M70

维修MITSUBISHI三菱触摸屏，承接全国的三菱触摸屏维修业务。

三菱人机界面维修常见故障：按键损坏、电源板故障、高压板故障、液晶故障、主板坏,上电黑屏、花屏、蓝屏、白屏，不能正常开机、触摸问题、按键问题、内容错乱，触摸无反应、触摸反应慢、触摸

死机，无背光、背光暗、PWR灯不亮等故障。

为了快捷、正确的解决触摸屏故障，帮助到亲解决烦恼。麻烦亲，快递的时候打包好，防止快递途中造成碎屏。

三菱触摸屏常修型号：

三菱GT1000系列触摸屏维修

三菱GT1175系列触摸屏维修

三菱A970GOT系列触摸屏维修

三菱A900GOT系列触摸屏维修

三菱F900GOT系列触摸屏维修

三菱GT1150系列触摸屏维修

三菱GT1585系列系列触摸屏维修

三菱A975GOT系列触摸屏维修

三菱F930GOT系列触摸屏维修

三菱触摸屏维修流程：第1步：根据客户的故障描述，评估该触摸屏的可修复性。第2步：客户寄/送到我司，登记入库，等待检测。第3步：工程师检测故障点，出具检测报告书，确定维修价格及维修周期。第4步：维修报价，等待客户确认。同意则进行维修，不同意则原机返回。第5步：维修ok, 带电测试老化。第6步：试机成功登记出库。第7步：客户付款。第8步：交付客户使用。第9步：贴心的跟踪服务。