

东宝区吊顶材料防火性能检测

产品名称	东宝区吊顶材料防火性能检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	检测范围:防火测试 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

水泥纤维板装修吊顶非常容易发生的质量通病：

(1) 质量通病：吊顶龙骨、次主龙骨纵横方位线框不竖直

1) 根本原因：

- A、吊顶龙骨、次主龙骨受扭折，虽经整修，仍不竖直。
- B、挂铅线应镀锌钢带的轨道射灯部位有误，拉牵力不匀称。
- C、未拉通线全方位调节吊顶龙骨、次主龙骨的多少部位。
- D、测装修吊顶的直线有偏差，正中间平面图起拱度不符合要求。

2) 防范措施：

- A、但凡受扭折的吊顶龙骨、次主龙骨一律不适合选用。
- B、挂铅线的钉位，应按主龙骨的迈向每个1.两米射一支钉子。
- C、拉通线，逐一调节主龙骨的多少部位和线框竖直。
- D、四周墙壁的直线应精确测量恰当，正中间按平面图起拱度 $1/200 \sim 1/300$ 。

(2) 吊顶设计不一样，罩控制面板合理布局不科学

- A、未在屋子四周拉十字轴线。

B、未按设计方案规定布局吊顶龙骨、次主龙骨。

C、铺安罩控制面板流入有误。

A、按吊顶造型设计标高，在屋子四周的直线部位拉十字轴线。

B、按设计方案规定布置吊顶龙骨、次主龙骨。

C、正中间一部分先铺一整块罩控制面板，容量应平分在四周外面一块。