

金力特发货及时 YT三相异步电机直销 潍坊YT三相异步电机

产品名称	金力特发货及时 YT三相异步电机直销 潍坊YT三相异步电机
公司名称	德州金力特电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东武城县玻璃钢科技工业园
联系电话	13275347677 13275347677

产品详情

YT三相异步电机的防护等级标准

YT三相异步电机具体的防护等级和绝缘等级要看安装在什么地方。一般绝缘等级为B或E，就是说，允许工作温度为120摄氏度（B级）或130摄氏度（E级）。防护等级采用国际电工（IEC）推荐的IP × × 等级标准，不同的安装场所，等级是不一样的，并不是如一楼的朋友所说的“IP44”。具体可参照下面的说明选定。

在等级标准中，“× ×”是两位数字，一位表示对固体的防护等级，二位表示对液体的防护等级。固体防护等级有7个等级，用0-6分别表示；液体防护等级有9个等级，用0-8分别表示。

YT三相异步电机的外壳比普通的电机的防护等级要高上许多，所以说非常的耐用，风机电机可以满足风机的连续工作而不损坏，而且还设置有冷却系统所以对于风机这种需要长时间工作运行的电机来说非常的配合。需要特殊说明一下的就是风机电机用于驱动风机的时候是并没有什么特殊的要求，风机电机的设计都是国家的统一的标准，潍坊YT三相异步电机，在功率等级和安装尺寸上都做了重大的突破，完全符合国家给出的使用标准，YT三相异步电机直销，所以说YT三相异步电机具有较高节能的特点，运行起来也有着较小的噪音，振动也比较的小，使用起来非常的可靠。

YT三相异步电机抖动故障的原因

YT三相异步电机抖动故障的原因及排除办法

YT三相异步电机故障原因如下：

YT三相异步电机霍尔接插件不良；

转把接触不良；

速度信号线有干扰。

故障排除：风机电机霍尔接插件不良，重新接插。

转把接触不良，重新接插。

速度信号线有干扰，YT三相异步电机加工，试换控制器和仪表。

电动自行车在使用过程中产生抖动，一般是由于风机电机的霍尔开关接插件和转把接插件接触不良所致。因此重点检查接插件，特别是电机霍尔开关接插件。

YT三相异步电机厂家致力为您服务，如果大家有产品需求或者想了解更多产品资讯可以与我们的厂家联系。我厂致力为您服务，恭候您的到来。

金力特发货及时-YT三相异步电机直销-潍坊YT三相异步电机由德州金力特电机有限公司提供。德州金力特电机有限公司是从事“电机,Y,Y2,三相异步电动机,YD,YDT,变相多速三相异”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：于经理。