## 优质供应空气净化器塑胶注射模具,特价处理

产品名称	优质供应空气净化器塑胶注射模具,特价处理
公司名称	余姚市日昌模塑五金厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 浙江 余姚市 余姚市胜一西楼104 - 1
联系电话	86 0574 62652506 13586707488

## 产品详情

主要加工设备 CNC加工中心,雕刻机,加工设备数量 20

火花机,线切割,精密磨床,铣床,摇臂钻,注塑机,万级无尘喷涂设备

加工能力 较强 作用对象 塑料

用途 试制打样 适用范围 餐具、电器、工艺品、航

天、家电、汽车、摩托车

、医疗

质量体系 ISO9001

我公司设计人员具多年工业设计经验,可很好兼顾产品结构合理与外形美观协调性,深受老客户好评.为客户从设计新产品,模具开发制造,产品生产组装,最终推向市场抢得先机!我公司拥有二十余年的开模经验,根据产品性能,客户的要求合理按排模具材质,加工工艺,尽可能的为客户新产品上市赢得时间及空间,使客户利益最大化。

影响影响塑料模具结构及塑料模具个别系统的因素很多,很复杂:1.型腔布置。根据塑件的几何结构特点、尺寸精度要求、批量大小、塑料模具制造难易、塑料模具成本等确定型腔数量及其排列方式。对于注射模来说,塑料制件精度为3级和3a级,重量为5克,采用硬化浇注系统,型腔数取4-6个;塑料制件为一般精度(4-5级),成型材料为局部结晶材料,型腔数可取16-20个;塑料制件重量为12-16克,型腔数取8-12个;而重量为50-100克的塑料制件,型腔数取4-8个。对于无定型的塑料制件建议型腔数为24-48个,16-32个和6-10个。当再继续增加塑料制件重量时,就很少采用多腔塑料模具。7-9级精度的塑料制件,最多型腔数较之指出的4-5级精度的塑料增多至50%。2.

确定分型面。分型面的位置要有利于塑料模具加工,排气、脱模及成型操作,塑料制件的表面质量等。3.确定浇注系统(主浇道、分浇道及浇口的形状、位置、大小)和排气系统(排气的方法、排气槽位置、大小)。4.选择顶出方式(顶杆、顶管、推板、组合式顶出),决定侧凹处理方法、抽芯方式。5.决定冷却、加热方式及加热冷却沟槽的形状、位置、加热元件的安装部位。6.根据塑料模具材料、强度计算或者经验数据,确定塑料模具零件厚度及外形尺寸,外形结构及所有连接、定位、导向件位置。影响塑料模具结构及塑料模具个别系统的因素很多,很复杂:1.型腔布置。根据塑件的几何结构特点、尺寸精度要求、批量大小、塑料模具制造难易、塑料模具成本等确定型腔数量及其排列方式。对于注射模

来说,塑料制件精度为3级和3a级,重量为5克,采用硬化浇注系统,型腔数取4-6个;塑料制件为一般精度(4-5级),成型材料为局部结晶材料,型腔数可取16-20个;塑料制件重量为12-16克,型腔数取8-12个;而重量为50-100克的塑料制件,型腔数取4-8个。对于无定型的塑料制件建议型腔数为24-48个,16-32个和6-10个。当再继续增加塑料制件重量时,就很少采用多腔塑料模具。7-9级精度的塑料制件,最多型腔数较之指出的4-5级精度的塑料增多至50%。2.

确定分型面。分型面的位置要有利于塑料模具加工,排气、脱模及成型操作,塑料制件的表面质量等。3.确定浇注系统(主浇道、分浇道及浇口的形状、位置、大小)和排气系统(排气的方法、排气槽位置、大小)。4.选择顶出方式(顶杆、顶管、推板、组合式顶出),决定侧凹处理方法、抽芯方式。5.决定冷却、加热方式及加热冷却沟槽的形状、位置、加热元件的安装部位。6.根据塑料模具材料、强度计算或者经验数据,确定塑料模具零件厚度及外形尺寸,外形结构及所有连接、定位、导向件位置。结构及塑料模具个别系统的因素很多,很复杂:1.型腔布置。根据塑件的几何结构特点、尺寸精度要求、批量大小、塑料模具制造难易、塑料模具成本等确定型腔数量及其排列方式。对于注射模来说,塑料制件精度为3级和3a级,重量为5克,采用硬化浇注系统,型腔数取4-6个;塑料制件为一般精度(4-5级),成型材料为局部结晶材料,型腔数可取16-20个;塑料制件重量为12-16克,型腔数取8-12个;而重量为50-100克的塑料制件,型腔数取4-8个。对于无定型的塑料制件建议型腔数为24-48个,16-32个和6-10个。当再继续增加塑料制件重量时,就很少采用多腔塑料模具。7-9级精度的塑料制件,最多型腔数较之指出的4-5级精度的塑料增多至50%。2.

确定分型面。分型面的位置要有利于塑料模具加工,排气、脱模及成型操作,塑料制件的表面质量等。 3. 确定浇注系统(主浇道、分浇道及浇口的形状、位置、大小)和排气系统(排气的方法、排气槽位置、大小)。4. 选择顶出方式(顶杆、顶管、推板、组合式顶出),决定侧凹处理方法、抽芯方式。5. 决定冷却、加热方式及加热冷却沟槽的形状、位置、加热元件的安装部位。6. 根据塑料模具材料、强度计算或者经验数据,确定塑料模具零件厚度及外形尺寸,外形结构及所有连接、定位、导向件位置。