

电动高尔夫车 凯特能源 电动高尔夫车厂家

产品名称	电动高尔夫车 凯特能源 电动高尔夫车厂家
公司名称	南京凯特能源技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里工业园聚缘路17号
联系电话	13770935225

产品详情

Pin 1 点火锁开关输入 Pin 13 加速电位器

Pin 2 充电保护功能输入 Pin 14 加速电位器低端

Pin 3 熔断器传感器输入 Pin 15 加速电位器信号端

Pin 4 电源输入 Pin 16 故障信号输出

Pin 5 NC Pin 17 主接触器线圈驱动

Pin 6 NC Pin 18 倒车指示灯输出

Pin 7 NC Pin 19 倒车蜂鸣器输出

Pin 8 加速连锁开关信号输入 Pin 20 模式开关输入

Pin 9 辅助接触器线圈驱动 Pin 21 NC

Pin 10 后退信号输入 Pin 22 故障信号输出

Pin 11 前进信号输入 Pin 23 辅助接触器线圈驱动

Pin 12 NC Pin 24 NC

程序菜单（编程器菜单所显示条款依据控制器型号设置）

序号 项目 无电制动 有电制动 意义

- 1、轮胎气压不足，将增加轮胎和路面的摩擦力，从而缩短续行里程，气压不足时应及时补充气压。
- 2、车把转动不灵活，有卡滞、僵点或紧点时，应及时润滑或调整。润滑一般使用黄油、钙基或锂基润滑脂；调整时，电动高尔夫车，先松开前叉锁母，旋转前叉上挡，当车把转动灵活性达到要求后，锁紧前叉锁母即可。
- 3、前后轮转动灵活性不好，将增加转动摩擦力，电动高尔夫车厂家，增加电量消耗，电动高尔夫车供应商，从而降低续行里程。因此，一旦出现故障应及时润滑和保养维修，润滑一般使用黄油、钙基或锂基润滑脂。

9

诊断与故障指南

编程器显示 LED 代码 故障解释 故障原因

HW FAILSAFE 1—2-3 1, 2 自检或看门狗故障 1.控制器坏

M-SHORTED 内部 M-短路到 B- 1. 控制器坏

FIELD OPEN 励磁绕组故障 1.电机励磁绕组松；2.电机励磁绕组开路

ARM SENSOR 电枢电流传感器故障 1.控制器坏

FLD SENSOR

1, 3

励磁电流传感器故障 1.控制器坏

THROTTLE FAULT1 滑动端信号超范围 1.加速输入接线开路；2.加速线短路到

B+或 B_

THROTTLE FAULT2

2, 1

电位器低故障 1.控速器电位器坏；选错控速器型式

SRO 2, 2 SRO 故障 1. 钥匙开关、互锁开关及方向操作顺序错；

3. SRO 型式选错；3. 互锁或方向开关开

路；4. 顺序延迟太短

HPD 2, 3 HPD 故障 1. 方向及加速操作顺序错；2. HPD 型式

选错；3. 加速电位器调错；4. 顺序

电动高尔夫车-凯特能源-电动高尔夫车厂家由南京凯特能源技术有限公司提供。电动高尔夫车-凯特能源-电动高尔夫车厂家是南京凯特能源技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马经理。同时本公司还是从事电动老爷车，南京电动老爷车，南京老爷车的厂家，欢迎来电咨询。