

# 160掘进机配件维修 晋城掘进机配件维修 太原鼎辉工贸

产品名称	160掘进机配件维修 晋城掘进机配件维修 太原鼎辉工贸
公司名称	太原市鼎辉工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区西中环北中环交叉口
联系电话	13485335922 13485335922

## 产品详情

太原市鼎辉工贸有限公司是一家以生产经营及维修掘进机配件为主的化公司。目前公司产品有：太原煤科院EBJ120、EBZ160、EBZ220、EBZ260掘进机配件，三一160掘进机、佳木斯135、150掘进机履带板、履带销。兼营各种国内掘进机吸、回油滤芯、高压过滤器、滤芯，晋城掘进机配件维修，掘进机部分电器件、液压件。此外，公司承揽煤矿设备整机大修、零部件修理。

(1) 液压系统中在工作中有能量损失，包括压力损失、容积损失和机械损失三方面，这些损失转化为热能，使液压系统的油温升高。一般液压系统的油温应控制在(30-60) 范围内，gao不超过(液压绞车60-70) 。油温升高会引起一系列不良后果：(使油液粘度下降，泄漏增加，降低了容积效率，甚至影响工作机构的正常运动；

太原市鼎辉工贸有限公司是一家以生产经营及维修掘进机配件为主的化公司。目前公司产品有：太原煤科院EBJ120、EBZ160、EBZ220、EBZ260掘进机配件，三一160掘进机、佳木斯135、150掘进机履带板、履带销。兼营各种国内掘进机吸、回油滤芯、高压过滤器、滤芯，掘进机部分电器件、液压件。此外，公司承揽煤矿设备整机大修、零部件修理。

系统温升过高。井下服务过程中，经常发现液压系统油温在70 以上时，220掘进机配件维修，掘进机司机不查询温升过高原因，反而继续开机，导致液压系统各部分性能降低严重，液压件使用寿命大大缩短。

建议：当发现系统温升过高时，应及时停机查找原因。温升过高的原因主要就是冷却水流量不够。导致流量不够的原因主要有：一是不开冷却水或少开；二是井下水质过差，造成冷却器、蛇形管内锈蚀严重，导致水路不畅通，影响冷却效果。过高的温度使得液压油黏度降低、容积效率降低、润滑油膜变薄、机械磨损加剧，导致泄露的发生。油温过高还会造成密封件加速老化，矿用掘进机配件维修，使密封效能降低，导致密封件失效。因此，应根据不同原因及时处理。

太原市鼎辉工贸有限公司是一家以生产经营及维修掘进机配件为主的化公司。目前公司产品有：太原煤科院EBJ120、EBZ160、EBZ220、EBZ260掘进机配件，三一160掘进机、佳木斯135、150掘进机履带板、履带销。兼营各种国内掘进机吸、回油滤芯、高压过滤器、滤芯，掘进机部分电器件、液压件。此外，公司承揽煤矿设备整机大修、零部件修理。

与全断面掘进机有一些相同的优点：连续开挖、无震动、能更自由地决定支护岩石的适当时机；可减少超挖；可节省岩石支护和衬砌的费用。

与全断面掘进机比较，160掘进机配件维修，悬臂式掘进机小巧，在隧道中有较大的灵活性，能用于任何支护类型。

160掘进机配件维修-晋城掘进机配件维修-太原鼎辉工贸由太原市鼎辉工贸有限公司提供。太原市鼎辉工贸有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。太原鼎辉工贸——您可信赖的朋友，公司地址：太原市万柏林区西中环北中环交叉口，联系人：魏经理。