

# 东风多利卡驾驶室顶棚价格 黄冈东风多利卡驾驶室 天一同兴

产品名称	东风多利卡驾驶室顶棚价格 黄冈东风多利卡驾驶室 天一同兴
公司名称	襄阳天一同兴商用车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区光彩工业园C5
联系电话	15071558500

## 产品详情

### 天一同兴驾驶室浅析汽车衡常见故障及维修措施

汽车衡是大宗货物计量常用的测量设备，定期检测、检定才能限度地减少误差，提高使用质量。通过分析该产品的检定、常见故障的排除和维修，提出了相关的技术措施。

#### 一、检定步骤

对新购置安装完毕或维修后即将投入使用的汽车衡，要进行检定，为确保各项工作顺利开展，必须做好准备；首先查看部件是否完整，如：称重显示器、传感器、秤体等。其次查看秤台下面，检查有无杂物或放置是否平整，做好场地清理。对四角的固定标准和秤体的水平重新核实。确认各项安装达标后，闭合仪表电路，预热后，实施标准检定。

#### 2初次检定

对新产品、安装完毕即将投入使用产品或进口产品，按国家计量法规和技术操作规程，都必须进行检定。

#### 3后续检定

对于检定达标的汽车衡，黄冈东风多利卡驾驶室，投入使用前要进行后续检定，主要是测定允许误差值是否与检定的结果是否一致。

#### 4标准检定

检定和后续检定合格的汽车衡，投入使用后，应对其运行标准进行鉴定，东风多利卡驾驶室顶棚价格，检定构件组成和配套设备是否达到鉴定的标准，满足检定的要求，使用性能是否良好，测量数据是否准

确；第二，检查有关资质凭证。第三，允许误差值不得超过检定的2倍，方可达到工作标准。

## 二、常见的衡器故障和排除方法

目测法。结合说明书，对各个部件是否正常，仔细观察。

测量法。对有疑虑的仪表、线路或相关部件，用表测量其两端的电阻和电压，查看是否正常。

更换元件法。利用标准原件替代觉得有问题的部件，对比其工作效果，查看是否一样。

法。对于易损部件或操作不当出现的问题，仪表都会显示错误代码进行提示，可及时查阅说明书，进行故障排除。

重新连接线路法。电路的插头、保险或芯片接触不良，也会影响产品正常使用，排除的故障的办法，就是把所有的插头、芯片重新拔插一次。

## 三、常见的故障类型与维修技术

### 1.仪表归零的故障类型和调整技术

1) 基础不牢，影响仪表归零。汽车衡仪表不归零，一方面是基础不平；另一方面是设备放置不牢固。解决这两个问题，就能确保仪表归零。

2) 地线接触不良。汽车衡精密度很高，其通电路径的电阻必须小于4Ω，接地不良也会引起仪表不归零，维修技术就是修整接地桩。

3) 限位不当造成仪表不归零。秤体横、纵向限位装置固定后，因为热胀冷缩，没有及时调整限位螺栓，秤体有时被侧向顶死，造成仪表不归零。排除技术就是根据夏胀冬缩及时调整限位。

4) 损坏传感器，造成仪表不归零。损坏传感器是仪表不归零常见的主要原因，维修技术就是更换传感器。

5) 保养不到位，也影响仪表。汽车衡一般都安置在室外，扬尘、树叶、车辆洒落的煤、沙、石等杂物随时会堵塞标准间隙。影响仪表归零；维修方法就是确保高标准日常的维护。

东风多利卡原厂配件价格是多少？厂家在哪里？

东风多利卡制动鼓，刹车鼓；东风福瑞卡制动鼓，刹车鼓；东风凯普制动鼓，刹车鼓；东风多利卡XL制动鼓，刹车鼓，型号非常多，可以联系我查询您车的型号

350130112、350130113A、35V65-01075、35.6B1-01075、35.02-01031A、35.02-01010、35.02-01020、XD1044Q-3501005、XD1044Q-3501004、35.57Q-01075A、35F-02075、35ZHS07-02075、35DS03-01075、8AE1-A、BJ1046V8-AE1-1、DF6500CS-A2、KT6-A15、35.52Y13-02060、35.02-01031A、35.02-01010、35.02-01020、XD1044Q-3501007、XD1044Q-3501005、XD1044Q-3501004、35Q99G11-01065、35BC10-02066、35BC10-02065、35.61QA-02075、35.57Q-01075A、35.40G-01075A、35.92ZG-02075、31.91G84-01050、31.91G84-01060、35.40G1-02075、35.59G60S-02050、35.80G30-02060、35.88Q-02075、35.89ZG16-02060、35.59Y41-01075-KFJ、HQ102635.52Y13-01075-KFJ、HQ35.52Y9-01075-KFJ、HQ104435.57Q-01075-KFJ、HQ104435.57Q-02075-KFJ、35.59G60-01075B-KFJ、35.59Q40-01075-KFJ、35.80Q2-01075-KFJ、35.80Q7-01075-KFJ、35Q54-01075-KFJ、35Q54-02075-KFJ、35.89GS-01085-KFJ、Q1-35S68-02075-KFJ、Q1-35S68E-02075-KFJ、Q1-35S23SY-01075-

KFJ、35.36G2-01075-KFJ、35.36G3-02075-KFJ、35.40G11-02075-KFJ、35.40G-02075-KFJ、31.B90ZB3-04050、35.02-01031A-KFJ、35.36G2-02075-KFJ、35.52Y13-01075-KFJ、35.52Y14-01075A-KFJ、35.52Y9-01075-KFJ、35.54-01075-KFJ、35.57Q-01075A-KFJ、35.57Q-02075A-KFJ、35.57Q-02075B-KFJ、35B-02075-KFJ、35BC10-01075A-KFJ、35S68E-02075-KFJ、HF1032-34.110-KFJ、HF1032-3501075-KFJ、XD1032-3501007-KFJ、XD1044Q-3501007-KFJ、XD1044Q-3501007-KFJ、HF1041-3501075、HF1089-3502075、HF1061-3502075、HF1029A-3502075、HF1026-3502075、HF1026-3501075、HF1058GL-3502075、HF1069D-3501075、HF1058E-3502075、HF1032-3501075、HF1032-3502075、35.6B1-01075、35F-02075、1020-3502571、35N12-02075、35N-01075、HF1061-3502075、35RS04J-02066、35RS04J-02065、35.59G60-01065、35.59G60-01066、35B61G-01050、35B61G-01060、35.91G106-01075、35Q02-01075、35.91G84-01050、35.91G84-01060、35.36G2-02075、HF1061-3501075、XD1032-3502007、31T20-01060、31T20-01061、35K-02075、35T07-02061、35K-02066、35T20-01075、35T07-02060、35K-02065、1104330301226、1028E2A-3502011、130-3501007B、A2300051B3、A2300050-YH03、A2300058-YH03、2400021-SG05、A2400036-SG05、35HS01B-01065、35.6B1-02075、35TBS01-02075、35HS01A-01075、35HS01A-01065、35HS01A-01066、35HS01-01075、35RAS01-02075、35HS01B-01066、35RAS01-02065、35RAS01-02066。

可根据广大客户的需求来调配颜色

1.东风多利卡S系列驾驶室总成宽1730mm，是东风驾驶室中目前尺寸小的一款驾驶室，东风多利卡S系列驾驶室分单排，排半，双排三种东风多利卡S系列驾驶室总成价格在1万左右，驾驶室颜色以白色，蓝色为主，多利卡S2500，S2600，S2800，S3300都是属于东风多利卡S系列。

2.东风多利卡M系列驾驶室被行业内人称东风多利卡中宽驾驶室，这种驾驶室宽1880mm，外形跟东风多利卡S系列驾驶室区别不大，这种驾驶室总成价格也是在1万-2万左右，颜色有红色，绿色，蓝色，白色，M3300，M3800都是属于东风多利卡M系列。

3.东风多利卡L系列驾驶室是目前驾驶室中需求量多的一款轻卡驾驶室，这种驾驶室被广泛用于加油车，拖车，东风多利卡驾驶室图片，洒水车等系列驾驶室改装，东风多利卡L3300，L3800，L4100，L4400，L4700，L5200都是采用东风多利卡L系列驾驶室，这种驾驶室外宽2030mm，是目前轻卡驾驶室中尺寸宽的，颜色的种类比较多，东风多利卡驾驶室价钱，主要有绿色，蓝色，白色，红色，黄色等，广大客户如果需要可咨询我公司电话。

东风多利卡驾驶室顶棚价格-黄冈东风多利卡驾驶室-天一同兴由襄阳天一同兴商用车配件有限公司提供。襄阳天一同兴商用车配件有限公司是从事“东风多利卡驾驶室,东风凯普特驾驶室,东风力拓驾驶室”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。