

特宝利尔特种电缆 斗轮机电缆总厂 锦州斗轮机电缆

产品名称	特宝利尔特种电缆 斗轮机电缆总厂 锦州斗轮机电缆
公司名称	特宝利尔（天津）特种电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区五金城三区15栋
联系电话	18698098016 18698098016

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：特宝利尔（天津）特种电缆有限公司

电缆常见问题及解决方法

电缆常见问题及解决方法

一、燃烧

1. 无胶机出口烟雾大，刺激性气味强，伴随有裂纹、塑料表面颗粒状炭化及胶接缝连续气孔。

2. 燃烧原因

超高温控制导致塑料烧焦、长期使用的螺杆滑动清洗、烧焦材料的积聚以及塑料挤出、过长的加热埋片、塑料沉积物的长期加热、塑料老化和劣化和烧焦、过长的停车时间、没有清洗机头和螺丝、导致塑料的分解焦化、多模具变化或生产中材料变化，塑料排出后分解焦化干净，机器引起塑料的分解焦化。封头盖不紧，塑料老化，内部分解朝阳电缆，温度控制仪器失灵，使焦炭在超高温后燃烧。

二. 消焦方法

定期检查加热系统，清洗时清洗螺丝或机头，根据工艺要求，加热时间不应过长，发现加热系统要及时找到相关人员解决，及时更换模具或材料，清洗干净，斗轮机电缆哪家，防止杂色或橡胶擦伤。调好模具后，将模具盖压紧，防止胶水渗入，发现烧焦应及时解决。立即清洁头部并拧紧螺丝。

1. 塑性不良现象

在塑料层的表面有蛤皮现象。塑料层的表面是黑色的，有微小的裂纹或未塑化的小颗粒。塑料胶水缝合不好，有清楚的痕迹。

2. 塑料不良的原因

温度控制太低或不适当。树脂颗粒在塑料中很难塑化。操作时，螺杆和牵引速度太快，塑料没有完全塑化。当塑料被造粒时，塑料的混合不均匀或塑料本身的质量存在。

升降机电缆的使用频率高

升降机电缆的使用频率高

随着社会在不断的的发展，锦州斗轮机电缆，建筑行业的兴起，升降机电缆的产生也在近些年的到了广泛的应用，该产品对于建筑行业打交道的人并不陌生，那么在使用的时候也是会有些问题的出现是避免不了的，该产品在建筑行业中体现中的价值是非常大的，因为他的使用频率高和有他的重要性，所以他对电缆的要求比一般普通电缆要高出很多倍的，所以开始更换的频率也是很高的，有时候不到一个月就要换，有长的时间不要超过半年就要更换，因为普通电缆达不到升降机电缆的要求，在与各类轻、中、重型机械装备配套的通用橡套软电缆系列，各类电焊机配套用电缆系列中相比得到了广泛的认可。

升降机电缆潮湿环境稳定应用

升降机电缆是由新材料作为绝缘的铜芯铜护套电缆，它由铜导体、氧化镁、铜护套两种无机材料组成。因为人为的因素及机械碰撞产生的损伤，在外力损伤中占有很大的比例。如果电缆表皮绝缘层，会导致里面金属电缆露出，斗轮机电缆哪家好，如果经受日晒雨淋，易产生锈蚀，会加速电缆老化。电缆在制作上合格在土壤里不受潮湿水份影响，在长期使用后，表面潮湿其绝缘性能不会下降，不会影响其使用寿命。环境污染因为有时电缆线路安排埋在地下，然土壤的酸碱性受环境影响，各不相同，如果酸碱性比较大这样产生的腐蚀力就比较强，电缆经过长时间的腐蚀就会使外皮保护层逐渐老化，斗轮机电缆总厂，变的发脆及容易破损，造成电缆出现腐蚀现象，从而导致老化故障。

特宝利尔特种电缆(图)-斗轮机电缆总厂-锦州斗轮机电缆由特宝利尔（天津）特种电缆有限公司提供。特宝利尔（天津）特种电缆有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的金属线、管、板制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。特宝利尔带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！