

# 电动高尔夫车公司 南京电动高尔夫车 南京凯特能源

产品名称	电动高尔夫车公司 南京电动高尔夫车 南京凯特能源
公司名称	南京凯特能源技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里工业园聚缘路17号
联系电话	13770935225

## 产品详情

编程器故障诊断菜单及状态显示 LED 故障诊断表

LED代码 编程器显示 故障原因 解决方法

1, 1 HW FAILSAFE 控制器硬件故障 更换控制器

1, 电动高尔夫车公司, 2 THROTTLE FAULT 1 加速信号超出范围

1. 加速信号线开路.

2. 加速输入信号线短路到B+或

B-.

3. 加速故障。

1, 3 SPEED SENSOR FAULT 速度传感器无信号 1. 速度传感器无连接

2. 速度传感器故障

1, 4 HPD 高踏板制动故障 操作顺序不正常

1, 5 MOTOR STALL 电机堵转

1. 车辆超载

2. 电机内部机械锁上

3. 抱闸线圈开路

4. 速度传感器故障

6

1、轮胎气压不足，将增加轮胎和路面的摩擦力，电动高尔夫车供应商，从而缩短续行里程，气压不足时应及时补充气压。

2、车把转动不灵活，南京电动高尔夫车，有卡滞、僵点或紧点时，应及时润滑或调整。润滑一般使用黄油、钙基或锂基润滑脂;调整时，先松开前叉锁母，旋转前叉上挡，当车把转动灵活性达到要求后，锁紧前叉锁母即可。

3、前后轮转动灵活性不好，将增加转动摩擦力，电动高尔夫车出租，增加电量消耗，从而降低续行里程。因此，一旦出现故障应及时润滑和保养维修，润滑一般使用黄油、钙基或锂基润滑脂。

第四、电动观光车前轮前束检查；我们要保持前轮前束在2至7毫米范围以内，如果参数超过了，必须调节至栏杆螺杆标准位置；测量流程说明：

1、要将观光车前轮摆正，在轮胎的前后中心点做上记号，测量出左、右轮胎记号之间的距离。

2、推动电动观光车前进，让这个记号移动至一样的测量高度的位置。

3、测量左、右轮胎记号点之间的距离，旋转至前方。

4、如果前束不在规定的范围之内，我们需要转动左、右横拉杆来调整。

第五、调整电动观光车前轮前束：

1、我们需要松开观光车转向拉杆端锁紧螺母。

2、转动右、左拉杆，右、左转向轮的运动幅度应该也必须符合一样的标准。

3、拧紧观光车的转向拉杆螺帽螺母。

电动高尔夫车公司-南京电动高尔夫车-南京凯特能源由南京凯特能源技术有限公司提供。南京凯特能源技术有限公司为客户提供“电动巡逻车,电动消防车,电动游览车,电动观光车等”等业务，公司拥有“凯特”等品牌，专注于乘用车等行业。，在南京市江宁区谷里工业园聚缘路17号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：马经理。同时本公司还是从事南京电动消防车，南京电动老爷车，南京电动环卫车的厂家，欢迎来电咨询。