

半自动焊锡机 汕头焊锡机 昆山炜煌电子机械1

产品名称	半自动焊锡机 汕头焊锡机 昆山炜煌电子机械1
公司名称	昆山炜煌电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇水秀路1911号8号房
联系电话	13616281518

产品详情

做好了基本的焊锡前准备工作，使用自动化焊锡就十分简单了。只要按照我们工作人员交于的自动化操作就行，或者按照我们的说明书，自动焊锡机生产厂家，利用机器的手持自动化编程器对送锡、出锡进行数据校准就行。一般来说建议首先做预焊联系几遍，汕头焊锡机，熟练即可。手工焊锡中需要严格控制的加热时间、出锡量、和焊锡点都可以用参数来控制，焊锡机多少钱，真正达到自动化焊锡的目的。

掌握温度技巧：温度不够焊锡丝流动性差易凝固温度过高则易滴淌.焊点挂不住焊锡。

a、要想温度合适根据物体的大小用功率相应的烙铁。

b、要掌握加热时间.烙铁头带着焊锡压焊接处.被焊接物便被加热.焊锡条从烙铁头自动流散到被焊物上时.说明加热时间以到.此时迅速移开烙铁头.便留下一个光亮的圆滑焊锡点.移开烙铁头焊点留不住焊锡.则说明加热时间短.温度不够.或焊点太脏.烙铁头移开前焊锡就往下流加热时间长温度过高。

焊锡机在焊锡时焊点不能过于饱和，锡点过大容易和旁边的焊点相互断路。在焊锡时焊点也不能过于省锡，半自动焊锡机，这样导致虚焊的情况是常发生的。正确的焊锡机焊点是处于三四点的中间，焊锡要与元件脚呈小半圆形，不饱和也不省锡，这样看上去，焊点对元件的接触是良好的，焊出来的电路板也是整齐。焊锡机使用可调式的恒温烙铁较好；平时不用烙铁的时候，要让烙铁嘴上保持有一定量的锡，不可把烙铁嘴在海棉上清洁后存放于烙铁架上；海棉需保持有一定量水份，至使海棉一整天湿润；拿起烙铁开始使用时，需清洁烙铁嘴。半自动焊锡机-汕头焊锡机-昆山炜煌电子机械1(查看)由昆山炜煌电子机械有限公司提供。昆山炜煌电子机械有限公司位于江苏省昆山市玉山镇水秀路1911号8号房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前炜煌电子机械在金属线、管、板制造设备中享有良好的声誉。炜煌电子机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。炜煌电子机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。