

南靖石化化工设计 石化化工设计公司 医工设计院

产品名称	南靖石化化工设计 石化化工设计公司 医工设计院
公司名称	福建医工设计院有限公司厦门分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市吕岭路22#必利达大厦30B
联系电话	15980884755 15980884755

产品详情

化工储运设计

福建医工设计院有限公司具有化工石化行业、建筑行业（建筑工程）、市政（城镇燃气工程）乙级设计资质；压力管道、压力容器设计资质，主要从事化工、石化、及民用建筑等设计、工程监理，技术服务、技术咨询。

沿海地区空气湿度大、含盐量高，空气中富含呈弥散微小水滴状的盐雾，容易沉降在各种物体上，石化化工设计公司，盐粒或盐雾聚集在储罐金属表面会形成一层导电性良好薄液膜，南靖石化化工设计，对设备产生腐蚀，会使电子元器件发霉，引发短路等危险。盐雾和海水中的氯化物具有很强的腐蚀性，对金属材料及保护涂层具有强烈的腐蚀作用。

化工储运设计

福建医工设计院有限公司具有化工石化行业、建筑行业（建筑工程）、市政（城镇燃气工程）乙级设计资质；压力管道、压力容器设计资质，主要从事化工、石化、及民用建筑等设计、工程监理，技术服务、技术咨询。

- 1) 用电设备、电气线路等若质量或安装不合格、安全防护装置不齐全、有缺陷或被腐蚀。
- 2) 人身触及漏电的导线、电缆和绝缘破坏或接地安装不合理的设备；携带过长工具碰触电线、架线、靠近高压线路等。

福建医工设计院有限公司具有化工石化行业、建筑行业（建筑工程）、市政（城镇燃气工程）乙级设计资质；压力管道、压力容器设计资质，主要从事化工、石化、及民用建筑等设计、工程监理，技术服务、技术咨询。

输料管道、储罐、泵及装车台装卸设施，石化化工设计公司，在装卸、储存、输送过程中均有可能发生物料泄漏，导致物料泄漏的常见原因：

设备设施存在质量缺陷或出现故障：输料管道、阀门、泵、装卸鹤管等设备选型不当或产品质量不符合设计要求；输料管道焊接质量差，存在气孔或未焊透；法兰密封不良，阀门劣化而出现内漏等；输料管道系统因腐蚀、磨损而造成管壁减薄穿孔；管道因疲劳而导致裂缝增长；装卸工艺控制系统发生故障，导致误动作或控制失灵等。

储罐基础沉降，连接管道发生变形，石化化工设计公司，可能造成的油品泄漏。

管道跨越道路净空高度不足或车辆超高可能造成管道损坏。

人的不安全行为：作业人员（泵操作工、装车操作工等）大意，造成管道超压破损、超装导致物料外溢；船、码头及库区三方之间通信联络及交流有误或衔接不当，导致跑料。

南靖石化化工设计-石化化工设计公司-医工设计院(推荐商家)由福建医工设计院有限公司厦门分公司提供。南靖石化化工设计-石化化工设计公司-医工设计院(推荐商家)是福建医工设计院有限公司厦门分公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。